

## 安全召回詳情

編號	<b>10000951</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLC 300 4MATIC 和 EQC 400 4MATIC / 253 和 293
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	左後排座椅靠背鎖 (9295001)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛的左後排座椅靠背鎖可能不符合規格。 在這種情況下，後排座椅靠背鎖可能只有基本功能。</p> <p>但是，如果發生碰撞，並在載貨區裝載貨物，貨物可能會撞到左後排座椅的靠背。 在這種情況下，不能排除座椅靠背鎖發生故障，增加了乘員的傷害的風險。</p>
修正行動	作為預防措施，更換受影響車輛上的左後排座椅靠背鎖。
製造日期	2020年1月24日至2020年2月11日
回收行動開始日期	2020年7月7日
估計回收行動的完成日期	2020年12月31日

1	W1N2539842F802140
2	W1N2539842F802101
3	W1N2539842F801997
4	W1N2539842F801596
5	W1N2539842F800648

6	W1N2539842F800223
7	W1N2539842F800116
8	W1N2539842F800057
9	W1N2539842F799903
10	W1N2539842F799779

11	W1N2539842F799542
12	W1N2539842F799419
13	W1N2539842F799266
14	W1N2539842F797148
15	W1N2539842F795322
16	W1N2539842F794908
17	W1N2539842F794681
18	W1N2539842F794532
19	W1N2539842F794274
20	W1N2539842F794242
21	W1N2539842F794178
22	W1N2539842F794135
23	W1N2539842F793757
24	W1N2533842F799180
25	W1N2533842F794408
26	W1N2533842F793735
27	W1K2938902F004920
28	W1K2938902F004885
29	W1K2938902F004881
30	W1K2938902F004879
31	W1K2938902F004819
32	W1K2938902F004815
33	W1K2938902F004790
34	W1K2938902F004627
35	W1K2938902F004594
36	W1K2938902F004592
37	W1K2938902F004544
38	W1K2938902F004472
39	W1K2938902F004416
40	W1K2938902F004384
41	W1K2938902F004360
42	W1K2938902F004353
43	W1K2938902F004346
44	W1K2938902F004265