

## 安全召回詳情

編號	<b>10000952</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	G-Class / 463
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	差速鎖系統 (3395003)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛上的差速鎖模塊的控制單元可能不符合規格。特定電阻的電接觸可能受到來自車軸油煙霧中的硫磺而受損。如果電阻受損，則用該電阻計算出的電流值將比實際值高。</p> <p>結果，控制單元和鎖定執行器之間的通信將被關閉。 在這種情況下，不能可靠地確定差速鎖定狀態。</p> <p>根據鎖定差速器的指定系統策略，將同時停用 ESP 和 ABS 系統。 這可能會增加某些操作環境下發生撞車的風險。</p>
修正行動	作為預防措施，檢查受影響車輛上的差速器鎖止模塊，並在必要時進行更換。
製造日期	2018 年 9 月 7 日至 2019 年 9 月 30 日
回收行動開始日期	2020 年 7 月 7 日
估計回收行動的完成日期	2020 年 12 月 31 日

1	WDB4632761X302417
2	WDB4632761X302478
3	WDB4632761X325796
4	WDB4632761X330838
5	WDB4632762X300658
6	WDB4632762X301013
7	WDB4632762X302531
8	WDB4632762X302540
9	WDB4632762X302571
10	WDB4632762X302577
11	WDB4632762X302597
12	WDB4632762X302676
13	WDB4632762X302794
14	WDB4632762X302924
15	WDB4632762X303030
16	WDB4632762X303103
17	WDB4632762X303196
18	WDB4632762X303207
19	WDB4632762X303286
20	WDB4632762X303386
21	WDB4632762X303450
22	WDB4632762X303487
23	WDB4632762X303543
24	WDB4632762X303626
25	WDB4632762X303644
26	WDB4632762X303906
27	WDB4632762X304037
28	WDB4632762X304260
29	WDB4632762X304487
30	WDB4632762X304581
31	WDB4632762X304587
32	WDB4632762X304754
33	WDB4632762X304882
34	WDB4632762X304986
35	WDB4632762X305001
36	WDB4632762X305085
37	WDB4632762X305233
38	WDB4632762X305236
39	WDB4632762X305461
40	WDB4632762X305488

41	WDB4632762X305497
42	WDB4632762X307051
43	WDB4632762X307135
44	WDB4632762X307839
45	WDB4632762X308383
46	WDB4632762X308691
47	WDB4632762X308753
48	WDB4632762X308788
49	WDB4632762X308811
50	WDB4632762X308875
51	WDB4632762X309029
52	WDB4632762X312277
53	WDB4632762X313695
54	WDB4632762X313900
55	WDB4632762X313929
56	WDB4632762X314092
57	WDB4632762X314263
58	WDB4632762X314267
59	WDB4632762X315216
60	WDB4632762X315238
61	WDB4632762X316540
62	WDB4632762X316858
63	WDB4632762X317197
64	WDB4632762X317345
65	WDB4632762X317859
66	WDB4632762X318582
67	WDB4632762X320180
68	WDB4632762X320230
69	WDB4632762X320329
70	WDB4632762X320509
71	WDB4632762X320874
72	WDB4632762X321011
73	WDB4632762X321237
74	WDB4632762X321450
75	WDB4632762X321993
76	WDB4632762X322637
77	WDB4632762X323139
78	WDB4632762X323196
79	WDB4632762X323357
80	WDB4632762X323409

81	WDB4632762X323779
82	WDB4632762X323793
83	WDB4632762X323828
84	WDB4632762X324083
85	WDB4632762X324245
86	WDB4632762X325905
87	WDB4632762X325967
88	WDB4632762X326018
89	WDB4632762X326092
90	WDB4632762X326104
91	WDB4632762X326156
92	WDB4632762X326347
93	WDB4632762X327440
94	WDB4632762X327679
95	WDB4632762X327763
96	WDB4632762X327930
97	WDB4632762X329218
98	WDB4632762X329246
99	WDB4632762X329924
100	WDB4632762X329974
101	WDB4632762X329999
102	WDB4632762X330015
103	WDB4632762X330025
104	WDB4632762X330076
105	WDB4632762X330087
106	WDB4632762X330257
107	WDB4632762X330282
108	WDB4632762X330304
109	WDB4632762X330395
110	WDB4632762X330435
111	WDB4632762X330526
112	WDB4632762X330535
113	WDB4632762X330567
114	WDB4632762X330583
115	WDB4632762X330661
116	WDB4632762X330774
117	WDB4632762X330945
118	WDB4632762X330952
119	WDB4632762X330973
120	WDB4632762X331026

121	WDB4632762X331042
122	WDB4632762X331364
123	WDB4632762X332150
124	WDB4632762X332165
125	WDB4632762X332218
126	WDB4632762X332509
127	WDB4632762X332603
128	WDB4632762X332780
129	WDB4632762X333016
130	WDB4632762X333034
131	WDB4632762X333106
132	WDB4632762X333150
133	WDB4632762X333198
134	WDB4632762X333210
135	WDB4632762X333386
136	WDB4632762X333407
137	WDB4632762X333426
138	WDB4632762X333447
139	WDB4632762X333472
140	WDB4632762X333503
141	WDB4632762X333572
142	WDB4632762X333695
143	WDB4632762X333746
144	WDC4632601X317793