

安全召回詳情

編號	10000953
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	AMG GT S / 190
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	凍車怠速太低 (5490316)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛的控制單元軟件可能與規格不符。如果汽車停放時間超過 67 小時，這可能會導致催化轉化器的加熱速度比預期的慢。</p> <p>結果，可能不符合法定的排放要求。</p>
修正行動	作為預防措施，更新受影響車輛上的控制單元軟件。
製造日期	2015 年 4 月 16 日至 2016 年 4 月 14 日
回收行動開始日期	2020 年 7 月 7 日
估計回收行動的完成日期	2020 年 12 月 31 日

1	WDD1903782A002229
2	WDD1903782A003072
3	WDD1903782A003139
4	WDD1903782A003175
5	WDD1903782A003375
6	WDD1903782A003561
7	WDD1903782A003991

8	WDD1903782A004093
9	WDD1903782A004305
10	WDD1903782A004817
11	WDD1903782A004866
12	WDD1903782A005135
13	WDD1903782A005506
14	WDD1903782A005754

15	WDD1903782A008386
16	WDD1903782A009817