

## Recall Detail

編號	<b>10000955</b>
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	CIVIC TYPE R FK8
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換電油泵組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛的低壓電油泵中的內部組件有問題，電油泵葉片有機會出現變形，變形後有機會令到電油泵不能正常運作，最壞情況下有可能導致較難著車或行駛時死火。
修正行動	更換電油泵組件
製造日期	2018
回收行動開始日期	13 JUL 2020
估計回收行動的完成日期	13 JUL 2027

SHHFK8730JU750106	SHHFK8730JU750131
SHHFK8730JU750108	SHHFK8730JU750132
SHHFK8730JU750109	SHHFK8730JU750133
SHHFK8730JU750110	SHHFK8730JU750134
SHHFK8730JU750111	SHHFK8730JU750135
SHHFK8730JU750112	SHHFK8730JU750136
SHHFK8730JU750113	SHHFK8730JU750137
SHHFK8730JU750114	SHHFK8730JU750138
SHHFK8730JU750115	SHHFK8730JU750139
SHHFK8730JU750116	SHHFK8730JU750140
SHHFK8730JU750117	SHHFK8730JU750141
SHHFK8730JU750118	SHHFK8730JU750142
SHHFK8730JU750119	SHHFK8730JU750143
SHHFK8730JU750120	SHHFK8730JU750144
SHHFK8730JU750121	SHHFK8730JU750145
SHHFK8730JU750122	SHHFK8730JU750146
SHHFK8730JU750123	SHHFK8730JU750147
SHHFK8730JU750124	SHHFK8730JU750148
SHHFK8730JU750125	SHHFK8730JU750149
SHHFK8730JU750126	SHHFK8730JU750150
SHHFK8730JU750127	SHHFK8730JU750151
SHHFK8730JU750128	SHHFK8730JU750152
SHHFK8730JU750129	SHHFK8730JU750153
SHHFK8730JU750130	SHHFK8730JU750154

SHHFK8730JU750155  
SHHFK8730JU750156  
SHHFK8730JU750157  
SHHFK8730JU750159  
SHHFK8730JU750160  
SHHFK8730JU750162