

安全召回詳情

| | |
|--------------|--|
| 編號 | 10000956 |
| 製造商 | 賓利 |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | Bentayga 4.0L V8 TFSI |
| 代理商 (查詢電話) | 鴨脷州售後服務中心電話: 25537713 荃灣售後服務中心電話: 21119679 九龍灣售後服務中心電話: 22621288 |
| 主題 | Bentayga 4.0L V8 TFSI 引擎控制電腦更新檢查, 含燃油軟管檢查 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列: |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | V8 引擎的燃油快速接頭可以承受的溫度已超過了設計操作規範極限, 可能會因高溫而軟化及導致泄漏. |
| 修正行動 | 引擎控制電腦軟件更新或更換燃油軟管. |
| 製造日期 | 型號年份:由 2018 年至 2020 年 |
| 回收行動開始日期 | 2020 年 7 月 20 日開始 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2021 年 7 月 20 日 |

| |
|-------------------|
| SJAAB14V9LC029608 |
| SJAAB14V8LC029356 |
| SJAAB14V7LC028845 |
| SJAAB14V4LC028303 |
| SJAAB14V1LC029473 |
| SJAAL34V9KC026733 |
| SJAAL34V8KC024214 |
| SJAAL14VXKC025420 |
| SJAAL14VXKC023909 |
| SJAAL14V9KC027496 |
| SJAAL14V9KC024629 |
| SJAAL14V8KC023309 |

| |
|-------------------|
| SJAAL14V7KC026850 |
| SJAAL14V7KC023883 |
| SJAAL14V4KC025896 |
| SJAAL14V2KC023970 |
| SJAAL14V1KC023622 |
| SJAAL14V0KC025233 |
| SJAAL14V0KC024230 |
| SJAAB34VXLC029340 |
| SJAAB14V9LC029740 |
| SJAAB14V4LC028317 |
| SJAAB14V2LC028901 |
| SJAAB14V1LC028159 |