

安全召回詳情

| | |
|--------------|--|
| 編號 | 10000966 |
| 製造商 | 梅賽德斯－奔馳股份有限公司 |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | AMG C 63 S, AMG GT53 4MATIC + 和 AMG GT63 S 4MATIC + / 205 和 290 |
| 代理商 (查詢電話) | 仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140 |
| 主題 | ESP 軟件 (5490422) |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | <p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p> |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | <p>受影響車輛的 ESP 控制單元的軟件可能不符合規格。ESP 系統可能不適用於已安裝的製動器類型。此外，系統內部診斷或系統對製動負壓供應潛在故障的反應可能未按預期實施。</p> <p>這可能導致 ESP 干預與駕駛情況不符。這將增加意外或受傷的風險。</p> |
| 修正行動 | 更新受影響車輛的 ESP 控制單元軟件作為預防措施。 |
| 製造日期 | 2018 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 9 日 |
| 回收行動開始日期 | 2020 年 8 月 25 日 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2020 年 12 月 31 日 |

| | |
|---|-------------------|
| 1 | WDD2050872F889497 |
| 2 | WDD2050872F946177 |
| 3 | WDD2050872R433978 |
| 4 | WDD2050872R434415 |

| | |
|---|-------------------|
| 5 | WDD2050872R488784 |
| 6 | WDD2050872R488852 |
| 7 | WDD2050872R489034 |
| 8 | WDD2050872R493425 |

| | |
|----|-------------------|
| 9 | WDD2050872R493435 |
| 10 | WDD2050872R503996 |
| 11 | WDD2050872R512646 |
| 12 | WDD2050872R513814 |
| 13 | WDD2050872R519174 |
| 14 | WDD2050872R519504 |
| 15 | WDD2050872R523323 |
| 16 | WDD2050872R535733 |
| 17 | WDD2052872F878728 |
| 18 | WDD2053872F849755 |
| 19 | WDD2053872F851816 |
| 20 | WDD2053872F865227 |
| 21 | WDD2053872F865813 |
| 22 | WDD2053872F895226 |
| 23 | WDD2053872F924796 |
| 24 | WDD2054872F853374 |
| 25 | WDD2906612A004560 |
| 26 | WDD2906612A004807 |
| 27 | WDD2906612A005426 |
| 28 | WDD2906612A005513 |
| 29 | WDD2906612A005624 |
| 30 | WDD2906612A005638 |
| 31 | WDD2906612A005656 |
| 32 | WDD2906612A005791 |
| 33 | WDD2906612A005861 |
| 34 | WDD2906612A006058 |
| 35 | WDD2906612A006241 |
| 36 | WDD2906612A006325 |
| 37 | WDD2906612A006334 |
| 38 | WDD2906612A006335 |
| 39 | WDD2906612A006715 |
| 40 | WDD2906612A007169 |
| 41 | WDD2906612A007198 |
| 42 | WDD2906612A008733 |
| 43 | WDD2906612A008736 |
| 44 | WDD2906612A008742 |
| 45 | WDD2906612A008931 |
| 46 | WDD2906612A009005 |
| 47 | WDD2906612A009314 |
| 48 | WDD2906612A009319 |

| | |
|----|-------------------|
| 49 | WDD2906612A010154 |
| 50 | WDD2906612A010264 |
| 51 | WDD2906612A010381 |
| 52 | WDD2906612A010597 |
| 53 | WDD2906612A010711 |
| 54 | WDD2906612A010782 |
| 55 | WDD2906612A010954 |
| 56 | WDD2906612A010971 |
| 57 | WDD2906612A011111 |
| 58 | WDD2906612A011456 |
| 59 | WDD2906612A011788 |
| 60 | WDD2906612A012305 |
| 61 | WDD2906892A001219 |
| 62 | WDD2906892A001230 |
| 63 | WDD2906892A001232 |
| 64 | WDD2906892A007945 |
| 65 | WDD2906892A008391 |
| 66 | WDD2906892A009409 |
| 67 | WDD2906892A009607 |