

安全召回詳情

編號	10000970
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	C-Class / 205
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	大燈校正 (8291008)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛的大燈校正可能與規格不符。大燈校正的偏差可能導致照明度降低或增大。在大燈校得太低的情況下，車輛操作期間的可視範圍會減小。在大燈校得太高的情況下，不能排除對迎面而來的車輛駕駛者帶來眩目。</p> <p>這將增加發生事故的風險。</p>
修正行動	檢查受影響車輛上的大燈校正作為預防措施。
製造日期	2018年4月16日至2018年6月25日
回收行動開始日期	2020年10月8日
估計回收行動的完成日期	2021年3月31日

1	WDD2050772R405630
2	WDD2050772R405704

3	WDD2050772R406775
4	WDD2050772R424439

5	WDD2050772R424443
6	WDD2050772R424607
7	WDD2050772R424770
8	WDD2050772R424876
9	WDD2050772R424901
10	WDD2050772R425017
11	WDD2050772R425697
12	WDD2050772R426062
13	WDD2050772R426085
14	WDD2050772R426315
15	WDD2050772R426384
16	WDD2050772R426498
17	WDD2050772R427030
18	WDD2050772R427070
19	WDD2050772R427252
20	WDD2050772R427377
21	WDD2050772R427490
22	WDD2050772R427567