

Recall Detail	
編號	10000977
製造商	Land Rover
車輛類別	M1 – 私家車
型號	Discovery Sport(LC) & Evoque(LZ)
代理商 (查詢電話/電郵)	英倫汽車有限公司 - (Tel: 2821 7100 or 2820 5150 / service@landrover.com.hk)
主題	軟件更新
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	MHEV 型號的 DC-DC 轉換器有機會因負荷過度而令儀錶警告燈亮著。在極端的情況下，乘客可能會聞到燒焦味從前座位底部傳出。
修正行動	更新軟件
製造日期	2018 年 5 月 25 日至 2020 年 10 月 2 日
回收行動開始日期	2020 年 11 月 16 日
估計回收行動的完成日期	31 December 2025

1. SALCA2AX0LH838285
2. SALCA2AX0LH850730
3. SALCA2AX0LH851683
4. SALCA2AX0LH873635
5. SALCA2AX1LH833368
6. SALCA2AX1LH838389
7. SALCA2AX2LH872762
8. SALCA2AX2LH872793
9. SALCA2AX3LH833372
10. SALCA2AX3LH841374
11. SALCA2AX5LH838296
12. SALCA2AX5LH839576
13. SALCA2AX6LH837643
14. SALCA2AX6LH841708
15. SALCA2AX8LH839667
16. SALCA2AX9LH837457
17. SALCA2AXXLH833109
18. SALCA2AXXLH835314
19. SALCA2AXXLH872735
20. SALZA2AX2LH063076
21. SALZA2AX4LH045792

22. SALZA2AX7LH020773
23. SALZA2AX8LH041177
24. SALZA2AX8LH044399