

## 安全召回詳情

編號	<b>10000994</b>
製造商	INFINITI
車輛類別	私家車
型號	M35H (Y51) & Q70L (GY51)
代理商 (查詢電話)	合誠汽車有限公司 (Tel: 2768 2255)
主題	更換傳動軸
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因傳動軸使用了不適當的物料及尺寸令傳動軸的抗疲勞強度不足，行車時傳動軸有機會斷裂令車輛無法繼續行駛，但制動系統及轉向系統仍可如常操作協助車輛安全地停泊於路旁。
修正行動	更換傳動軸。
製造日期	2012 - 2018 年
回收行動開始日期	2021 年 02 月 22 日
估計回收行動的完成日期	2031 年 02 月 22 日



Q70L (GY51)

1	JN1CEAY51Z0100001	44	JN1CEAY51Z0100045		
2	JN1CEAY51Z0100002	45	JN1CEAY51Z0100046		
3	JN1CEAY51Z0100003	46	JN1CEAY51Z0100047		
4	JN1CEAY51Z0100005	47	JN1CEAY51Z0100048		
5	JN1CEAY51Z0100006	48	JN1CEAY51Z0100049		
6	JN1CEAY51Z0100007	49	JN1CEAY51Z0100050		
7	JN1CEAY51Z0100008	50	JN1CEAY51Z0100051		
8	JN1CEAY51Z0100009	51	JN1CEAY51Z0100052		
9	JN1CEAY51Z0100010	52	JN1CEAY51Z0100053		
10	JN1CEAY51Z0100011	53	JN1CEAY51Z0100054		
11	JN1CEAY51Z0100012	54	JN1CEAY51Z0100055		
12	JN1CEAY51Z0100013	55	JN1CEAY51Z0100056		
13	JN1CEAY51Z0100014	56	JN1CEAY51Z0100057		
14	JN1CEAY51Z0100015	57	JN1CEAY51Z0100058		
15	JN1CEAY51Z0100016	58	JN1CEAY51Z0100059		
16	JN1CEAY51Z0100017	59	JN1CEAY51Z0100060		
17	JN1CEAY51Z0100018	60	JN1CEAY51Z0100061		
18	JN1CEAY51Z0100019	61	JN1CEAY51Z0100062		
19	JN1CEAY51Z0100020	62	JN1CEAY51Z0100063		
20	JN1CEAY51Z0100021	63	JN1CEAY51Z0100064		
21	JN1CEAY51Z0100022	64	JN1CEAY51Z0100065		
22	JN1CEAY51Z0100023	65	JN1CEAY51Z0100066		
23	JN1CEAY51Z0100024	66	JN1CEAY51Z0100067		
24	JN1CEAY51Z0100025	67	JN1CEAY51Z0100068		
25	JN1CEAY51Z0100026	68	JN1CEAY51Z0100069		
26	JN1CEAY51Z0100027	69	JN1CEAY51Z0100070		
27	JN1CEAY51Z0100028	70	JN1CEAY51Z0100071		
28	JN1CEAY51Z0100029	71	JN1CEAY51Z0100072		
29	JN1CEAY51Z0100030	72	JN1CEAY51Z0100073		
30	JN1CEAY51Z0100031	73	JN1CEAY51Z0100074		
31	JN1CEAY51Z0100032				
32	JN1CEAY51Z0100033				
33	JN1CEAY51Z0100034				
34	JN1CEAY51Z0100035				
35	JN1CEAY51Z0100036				
36	JN1CEAY51Z0100037				
37	JN1CEAY51Z0100038				
38	JN1CEAY51Z0100039				
39	JN1CEAY51Z0100040				
40	JN1CEAY51Z0100041				
41	JN1CEAY51Z0100042				
42	JN1CEAY51Z0100043				
43	JN1CEAY51Z0100044				