

Recall Detail

編號	10000999
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	CIVIC TYPE R FK8
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換電油泵組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛的低壓電油泵中的內部組件有瑕疵，電油泵葉片有機會出現變形，變形後有機會令到電油泵不能正常運作，最壞情況下有可能導致較難著車或行駛時死火。
修正行動	更換電油泵組件
製造日期	2018
回收行動開始日期	26 APR 2021
估計回收行動的完成日期	26 APR 2028

SHHFK8730JU750158