

Recall Detail

編號	10001000
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	CIVIC TYPE R FK8
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換電油泵組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛的低壓電油泵中的內部組件有瑕疵，電油泵葉片有機會出現變形，變形後有機會令到電油泵不能正常運作，最壞情況下有可能導致較難著車或行駛時死火。
修正行動	更換電油泵組件
製造日期	2019
回收行動開始日期	26 APR 2021
估計回收行動的完成日期	26 APR 2028

SHHFK8730KU750111
SHHFK8730KU750102
SHHFK8730KU750128
SHHFK8730KU750104
SHHFK8730KU750109
SHHFK8730KU750112
SHHFK8730KU750114
SHHFK8730KU750115
SHHFK8730KU750116
SHHFK8730KU750117
SHHFK8730KU750126
SHHFK8730KU750119
SHHFK8730KU750120
SHHFK8730KU750121
SHHFK8730KU750122
SHHFK8730KU750123
SHHFK8730KU750125
SHHFK8730KU750118
SHHFK8730KU750105
SHHFK8730KU750127