

安全召回詳情	
編號	10001004
製造商	起亞
車輛類別	私家車
型號	SORENTO(BL) and CARNIVAL(VQ)
代理商 (查詢電話)	2462 4621
主題	防鎖死剎車電路套件安裝
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表：
缺陷簡述及忽略的可能後果	油或水經長時間滲進 ABS 模塊的電源中 某些車輛可能會遇到 ABS/ESC 模塊電源短路情況
修正行動	安裝防鎖死剎車電路套件
製造日期	BL: 由 2005 年 12 月 14 日至 2008 年 12 月 17 日 VQ: 由 2005 年 6 月 10 日至 2009 年 12 月 14 日
回收行動開始日期	2020 年 6 月 17 日
估計回收行動的完成日期	2024 年 12 月

KNAMB752396285393	KNEMB752376175650
KNAMB752396285394	KNEMB752376175651
KNAMB752396285395	KNEMB752376184921
KNAMB752396289390	KNEMB752376184922
KNAMB752396289391	KNEMB752386210310
KNAMB752396289392	KNEMB752386218632
KNAMB752396289393	KNEMB752386218633
KNAMB752396289394	KNEMB752386276002
KNAMB752396307544	KNEMB752386277653
KNAMB754396295016	KNEMB752386277654
KNEMB752366088248	
KNEMB752366088249	
KNEMB752366088250	
KNEMB752366088251	
KNEMB752366088252	
KNEMB752376108286	
KNEMB752376108287	
KNEMB752376108288	
KNEMB752376108289	
KNEMB752376108290	
KNEMB752376108291	