

安全召回詳情

編號	10001005
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	C-Class 及 E-Class / 203 & 211
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	傾斜/滑動天窗粘合 (7891004)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>由於新的發現，曾經檢查過的受影響車輛的傾斜/滑動天窗必須重複檢查。滑動天窗面板與傾斜/滑動天窗框架之間的膠粘接合可能與規格不符。在這種情況下，膠粘接合的粘合力可能會逐漸降低。因此，在汽車的整個使用壽命不能永久確保滑動天窗面板與車輛之間的連接。結果，滑動天窗板可能會與車輛完全分離。</p> <p>這將增加其他道路使用者發生事故和/或受傷的風險。</p>
修正行動	檢查在受影響車輛中的滑動天窗面板的膠粘接合，並在必要時更換可傾斜/滑動天窗作為預防措施。
製造日期	2006年8月23日至2006年9月5日
回收行動開始日期	2021年4月13日
估計回收行動的完成日期	2021年12月31日

1 WDB2030421F866146

2 WDB2110542B041068

3 WDC2030422R245401

4 WDC2030422R245618

5	WDC2030422R245677
6	WDC2030422R245796
7	WDC2030422R245843
8	WDC2030422R245880
9	WDC2030422R246375
10	WDC2030422R246393