

## 安全召回詳情

編號	<b>10001010</b>
製造商	賓利
車輛類別	私家車
型號	Flying Spur 飛馳
代理商 (查詢電話)	鴨脷州售後服務中心電話: 25537713 荃灣售後服務中心電話: 21119679 九龍灣售後服務中心電話: 22621288
主題	氣袋電腦線插內有電線安裝位置錯誤
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	可能在交通意外發生時, 司機位的膝蓋氣袋不會啟動, 但乘客位私膝蓋氣袋會啟動
修正行動	把電線安裝在氣袋電腦正確位置上
製造日期	型號年份:由 2020 年至 2021 年
回收行動開始日期	2021 年 5 月 3 日開始
估計回收行動的完成日期	2023 年 5 月 3 日

1	SCBBA53S2LC079144	24	SCBBS53S0LC083755
2	SCBBA53SXLC079182	25	SCBBS53S5LC084058
3	SCBBA53S6LC079843	26	SCBBS53S0LC084470
4	SCBBA53S0LC081104	27	SCBBS53S8LC084488
5	SCBBA53S4LC082398	28	SCBBS53S3LC084530
6	SCBBX53S8MC084994	29	SCBBS53S6LC084599
7	SCBBA53S8LC079150	30	SCBBX53S1MC084996
8	SCBBS53S6LC079161	31	SCBBS53S4LC079319
9	SCBBS53S7LC079167	32	SCBBS53S1LC079553
10	SCBBS53S6LC079175	33	SCBBS53S3LC080395
11	SCBBS53SXLC079180	34	SCBBS53SXLC080698
12	SCBBS53S4LC079191	35	SCBBS53S7LC081727
13	SCBBS53S6LC079323	36	SCBBS53SXLC081821
14	SCBBS53S0LC079561	37	SCBBS53S9LC081860
15	SCBBS53S3LC079974	38	SCBBS53SXLC081883
16	SCBBS53S4LC079997	39	SCBBS53SXLC081902
17	SCBBS53S5LC080270	40	SCBBS53S6LC081914
18	SCBBS53S3LC080316	41	SCBBS53S6LC082027
19	SCBBS53S7LC080979	42	SCBBS53SXLC083312
20	SCBBS53S8LC081848	43	SCBBS53S3LC083443
21	SCBBS53S5LC082097	44	SCBBS53S6LC083498
22	SCBBS53S9LC082121	45	SCBBS53S8LC083499
23	SCBBS53S9LC082782	46	SCBBS53S0LC083626
		47	SCBBS53S8LC083633

48	SCBBS53S2LC083689
49	SCBBS53S1LC083697
50	SCBBS53S3LC083734
51	SCBBS53S8LC083888
52	SCBBX53S9MC085264