

安全召回詳情

編號	10001032
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	AMG GT 53 4MATIC+ / 290
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2895 7323 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	輪轂蓋 (4090023)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛的輪轂蓋可能未按照規範製造。在這種情況下，輪轂罩的卡扣機構可能無法承受行駛過程中施加的載荷。 駕駛時輪轂蓋丟失可能會導致其他道路使用者受傷。
修正行動	作為預防措施，更換受影響車輛的輪轂蓋。在此期間，根據操作員手冊中提供的信息，在開始旅程之前拆下塑料的輪轂蓋。
製造日期	2019年4月3日至2019年8月9日
回收行動開始日期	2021年3月19日
估計回收行動的完成日期	2021年12月31日

1	WDD2906612A005513
2	WDD2906612A005791
3	WDD2906612A005861
4	WDD2906612A006058
5	WDD2906612A006334

6	WDD2906612A006335
7	WDD2906612A007169
8	WDD2906612A007198
9	WDD2906612A008733
10	WDD2906612A008736

11	WDD2906612A008742
12	WDD2906612A009319
13	WDD2906612A010264
14	WDD2906612A010381
15	WDD2906612A010597
16	WDD2906612A010711
17	WDD2906612A012305