

# 安全召回詳情

<b>編號</b>	<b>10001077</b>
<b>製造商</b>	Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation
<b>車輛類別</b>	中型貨車
<b>型號</b>	Fuso FK62F, FN63F, FM65F
<b>代理商 (查詢電話)</b>	環宇汽車有限公司 (Tel: 39138818)
<b>主題</b>	檢查/重新編程 ABS 電腦軟件
<b>進度</b>	進行中
<b>受影響車輛的底盤號碼</b>	見以下表列:
<b>缺陷簡述及忽略的可能後果</b>	在我們的質量監測過程中，發現剎車燈不亮是由 ABS ECU 內部的軟件錯誤引起的。在最壞的情況下，由於剎車燈沒有點亮，尾隨的車輛不知道前車剎車。
<b>修正行動</b>	檢查軟件版本是否正確或重新編程 ABS 單元軟件。
<b>製造日期</b>	由 09/ 10/ 2020 至 29/ 06/ 2021
<b>回收行動開始日期</b>	XX/ 07/ 2022
<b>估計回收行動的完成日期</b>	XX/ 07/ 2025

1	FK62FGA20066
2	FK62FKA20058
3	FK62FKA20059
4	FK62FKA20060
5	FK62FKA20061
6	FK62FKA20062
7	FK62FKA20063
8	FK62FKA20065
9	FK62FKA20064
10	FK62FKA20066
11	FM65FMA20156
12	FM65FMA20157
13	FM65FPA20052
14	FM65FPA20053
15	FM65FPA20054
16	FM65FPA20055
17	FM65FPA20056
18	FM65FPA20057
19	FM65FPA20058
20	FM65FPA20059
21	FM65FPA20061
22	FM65FPA20062
23	FM65FPA20063
24	FM65FPA20064

25	FM65FPA20065
26	FM65FPA20066
27	FM65FPA20067
28	FM65FPA20068
29	FM65FPA20060
30	FN63FUA31009
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	

