

安全召回詳情

編號	10001085
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車和輕型客貨車
型號	Viano 和 Vito (639)
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171 仁孚商用車粉嶺維修中心： 2637 2988 仁孚商用車流浮山維修中心： 2111 7428
主題	更換司機位安全氣囊 (9192158)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： (1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8183）查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	本公司收到我們的供應商 TK Holdings, Inc. (“Takata”) 通知，在特殊的氣候條件下，隨著時間過去可能會導致某些安全氣囊內部氣體產生器中的推進劑發生化學變化。當發生碰撞事故安全氣囊展開時，這種變化可能會 — 由於內部壓力增加 — 導致氣體產生器受損。在這種情況下，該安全氣囊將可能不會發揮任何約束作用，並且由於氣體產生器的組件分離，潛在令乘客受傷的風險。
修正行動	作為預防措施，我們將更換受影響車輛的司機位安全氣囊。
製造日期	2006 年 3 月 7 日至 2010 年 7 月 26 日
回收行動開始日期	2022 年 8 月 31 日
估計回收行動的完成日期	2023 年 12 月 31 日

1	WDF63970323225304
2	WDF63970323225307
3	WDF63970323225652

4	WDF63970323225708
5	WDF63970323225720
6	WDF63970323225753

7	WDF63970323225793	47	WDF63981323332494
8	WDF63970323225949	48	WDF63981323335367
9	WDF63970323229533	49	WDF63981323336939
10	WDF63970323229600	50	WDF63981323336959
11	WDF63970323240443	51	WDF63981323337036
12	WDF63970323240548	52	WDF63981323337274
13	WDF63970323240630	53	WDF63981323337341
14	WDF63970323240722	54	WDF63981323337375
15	WDF63970323240793	55	WDF63981323337399
16	WDF63970323241367	56	WDF63981323338939
17	WDF63970323241492	57	WDF63981323339147
18	WDF63970323241547	58	WDF63981323339183
19	WDF63970323241667	59	WDF63981323347095
20	WDF63970323250104	60	WDF63981323348624
21	WDF63970323267464	61	WDF63981323348758
22	WDF63970323271803	62	WDF63981323375252
23	WDF63970323277047	63	WDF63981323383167
24	WDF63970323349901	64	WDF63981323385581
25	WDF63970323359770	65	WDF63981323401386
26	WDF63970323410888	66	WDF63981323404655
27	WDF63970323413036	67	WDF63981323411952
28	WDF63970323436831	68	WDF63981323411962
29	WDF63970323459576	69	WDF63981323412311
30	WDF63970323550528	70	WDF63981323412896
31	WDF63970523329956	71	WDF63981323415566
32	WDF63970523350534	72	WDF63981323417326
33	WDF63970523360591	73	WDF63981323427281
34	WDF63970523398016	74	WDF63981323427591
35	WDF63970523459666	75	WDF63981323428417
36	WDF63970523460210	76	WDF63981323428432
37	WDF63970523545948	77	WDF63981323428845
38	WDF63970523566879	78	WDF63981323429403
39	WDF63981313586441	79	WDF63981323437569
40	WDF63981313586556	80	WDF63981323440197
41	WDF63981323273070	81	WDF63981323440249
42	WDF63981323274665	82	WDF63981323441167
43	WDF63981323313347	83	WDF63981323441216
44	WDF63981323329656	84	WDF63981323448446
45	WDF63981323329676	85	WDF63981323462265
46	WDF63981323332457	86	WDF63981323463723

87	WDF63981323464544
88	WDF63981323464922
89	WDF63981323465273
90	WDF63981323465296
91	WDF63981323473705
92	WDF63981323486359
93	WDF63981323510245
94	WDF63981323560172
95	WDF63981323561028
96	WDF63981323561579
97	WDF63981323566988
98	WDF63981323567166
99	WDF63981323573328
100	WDF63981323579544
101	WDF63981323591923
102	WDF63981323601412
103	WDF63981513314686
104	WDF63981513339732
105	WDF63981513495873