

安全召回詳情

編號	10001088
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	Lexus NX (AAZA20)
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	重編防滑控制電腦軟件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	主要原因是防滑控制電腦軟件有關，制動總成可能會錯誤地檢測到電子手掣的電流過大情況而進入故障保護模式，引致故障指示燈亮起及在多功能顯示屏上顯示「停車手掣故障，請聯絡凌志廠方。」字句，並且限制電子手掣正常運作。倘若電子手掣不能接合，車輛停泊在斜坡上而沒有進入「Park」波檔，車輛可能會溜動，從而增加發生碰撞的風險。
修正行動	重編防滑控制電腦軟件
製造日期	2021年11月29日 - 2022年7月1日
回收行動開始日期	2022年9月26日
估計回收行動的完成日期	2024年12月31日

1	JTJCDDAZ302003997	14	JTJCDDAZX05002358
2	JTJCDDAZ302004227	15	JTJCDDAZ702003890
3	JTJCDDAZ605002535	16	JTJCDDAZX02004175
4	JTJCDDAZ305000144	17	JTJCDDAZ505002316
5	JTJCDDAZ302004390	18	JTJCDDAZ802002182
6	JTJCDDAZ105002460	19	JTJCDDAZ902004538
7	JTJCDDAZX02002636	20	JTJCDDAZ702002805
8	JTJCDDAZ205002435	21	JTJCDDAZ802004000
9	JTJCDDAZ302003921	22	JTJCDDAZ502002933
10	JTJCDDAZ602004268	23	JTJCDDAZ802002618
11	JTJCDDAZ605002325	24	JTJCDDAZ302004471
12	JTJCDDAZ905002576	25	JTJCDDAZ002004542
13	JTJCDDAZ405002484	26	JTJCDDAZ502004102

27	JTJCDDAZ902004068
28	JTJCDDAZ802004174
29	JTJCDDAZ202004557
30	JTJCDDAZ302002042
31	JTJCDDAZ905002352
32	JTJCDDAZ802004403
33	JTJCDDAZ602003931
34	JTJCDDAZ605002549
35	JTJCDDAZ202004445
36	JTJCDDAZ405002565
37	JTJCDDAZ002002760
38	JTJCDDAZ702004375
39	JTJCDDAZ702004330
40	JTJCDDAZ505002493
41	JTJCDDAZ902004118
42	JTJCDDAZ302004020
43	JTJCDDAZ605002390
44	JTJCDDAZ202002016
45	JTJCDDAZ202002226
46	JTJCDDAZ302002073
47	JTJCDDAZ402002261
48	JTJCDDAZ605002387
49	JTJCDDAZ605002406
50	JTJCDDAZ305002508
51	JTJCDDAZ905002464

52	JTJCDDAZ505002378
53	JTJCDDAZ002003987
54	JTJCDDAZ705002415
55	JTJCDDAZ602004142
56	JTJCDDAZ102003948
57	JTJCDDAZX02004080
58	JTJCDDAZ202004347
59	JTJCDDAZ902004426
60	JTJCDDAZX02003866
61	JTJCDDAZ802003980
62	JTJCDDAZ502004519
63	JTJCDDAZ002004315
64	JTJCDDAZ702004277
65	JTJCDDAZ202003926
66	JTJCDDAZ702001265
67	JTJCDDAZ102002136
68	JTJCDDAZ402001465
69	JTJCDDAZ302001621
70	JTJCDDAZX02004466
71	JTJCDDAZ302004454
72	JTJCDDAZ602004450
73	JTJCDDAZ102004565
74	JTJCDDAZ402004611
75	JTJCDDAZ902004586
76	JTJCDDAZ302004566