

安全召回詳情

| | |
|--------------|---|
| 參考編號 | 10001092 |
| 製造商 | 日野 |
| 車輛類別 | 輕型貨車 |
| 型號 | 300 系列 輕型貨車： XZU425R-HKFTD3, XZU405R-HKFQD3, XZU415R-HKFTD3, XZU415R-HKFQD3, XZU425R-HKFQD3, XZU418R-HKTQD3, XZU428R-HKTQD3, XZU429R-HKTQD3, XZU409R-HKFQD3, XZU429R-HKFTD3, XZU419R-HKFTD3, XZU419R-HKFQD3, XZU419R-HKTQD3, XZU429R-HKFQD3, XKU640R-HKUMS3, XZU605R-WKMMV3, XKU338-TQMMG3, XZU605M-TPMQC3 |
| 代理商 (查詢電話) | 皇冠汽車有限公司(Tel: 2841 8520/ 2828 4545) |
| 主題 | 安裝右側輪軚的加長配件 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列: |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 由於右輪軚護罩設計不當，現行的右輪軚護罩安裝的深度較淺，導致車輛不符合香港道路交通規例的適用尺寸要求。 |
| 修正行動 | 按照廠方指引為客戶安裝右側輪軚的加長配件 |
| 製造日期 | 2006年6月- 2017年3月 |
| 回收行動開始日期 | 2022年10月 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2024年6月 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 1 | XZU425-5000000 | 217 | JHFTS01H100001014 | 433 | JHFUP12H40K001328 |
| 2 | XZU405-0001001 | 218 | JHFUS11H001000098 | 434 | JHFUP12H50K001371 |
| 3 | XZU415-1000001 | 219 | JHFYS21H505000114 | 435 | JHFYP21H00K001125 |
| 4 | XZU415-1000002 | 220 | JHFUS11H201000099 | 436 | JHFUP12H80K001378 |
| 5 | XZU425-5000001 | 221 | JHFUS11H501000100 | 437 | JHFUP12H10K001383 |
| 6 | XZU405-0001002 | 222 | JHFUW11H900001003 | 438 | JHFYP21HX0K001133 |
| 7 | XZU415-1000003 | 223 | JHFYS21H705000115 | 439 | JHFYP21H00K001142 |
| 8 | XZU425-5000002 | 224 | JHFUS11H701000101 | 440 | JHFUP11H70K001423 |
| 9 | XZU415-1000004 | 225 | JHFUW11H000001004 | 441 | JHFYP21H30K001152 |
| 10 | XZU425-5000003 | 226 | JHFYW21H100001004 | 442 | JHFYP21H10K001165 |
| 11 | JHFYS21H905000004 | 227 | JHFUS11H001000103 | 443 | JHFTP01H30K001067 |
| 12 | JHFUS11H801000009 | 228 | JHFYS22H005000116 | 444 | JHFTP01H70K001069 |
| 13 | JHFYS22H205000005 | 229 | JHFYW21H300001005 | 445 | JHFTP01H80K001078 |
| 14 | JHFYS22H405000006 | 230 | JHFTS01H300001015 | 446 | JHFUP12H50K001502 |
| 15 | JHFYS21H405000007 | 231 | JHFUS12H601000105 | 447 | JHFYP21H20K001188 |
| 16 | JHFUS11H401000010 | 232 | JHFUW11H200001005 | 448 | JHFUP11H90K001505 |
| 17 | JHFYS22H805000008 | 233 | JHFYS21H005000117 | 449 | JHFYP21H00K001190 |
| 18 | JHFYS21H805000009 | 234 | JHFYW21H500001006 | 450 | JHFYP22H60K001192 |
| 19 | JHFUS12H801000011 | 235 | JHFTS01H500001016 | 451 | JHFUP11H10K001515 |
| 20 | JHFUS11H801000012 | 236 | JHFTS01H700001017 | 452 | JHFUP11H80K001527 |
| 21 | JHFUS11HX01000013 | 237 | JHFUW11H400001006 | 453 | JHFYP21H60K001209 |
| 22 | JHFYS21H405000010 | 238 | JHFYS21H205000118 | 454 | JHFYP21H80K001213 |
| 23 | JHFYS21H605000011 | 239 | JHFYS22H605000119 | 455 | JHFYP22H30K001232 |
| 24 | JHFUS11H101000014 | 240 | JHFUS11H101000109 | 456 | JHFYP21H30K001233 |
| 25 | JHFYS21H805000012 | 241 | JHFTS01H900001018 | 457 | JHFUP11H70K001616 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 26 | JHFUS11H301000015 | 242 | JHFYS21H005000120 | 458 | JHFYP21H00K001254 |
| 27 | JHFUS11H501000016 | 243 | JHFUS11H801000110 | 459 | JHHBNS3F60K001001 |
| 28 | JHFUS12H901000017 | 244 | JHFYS21H205000121 | 460 | JHHBNS3F90K001154 |
| 29 | JHFYS21H105000014 | 245 | JHFUS11HX01000111 | 461 | JHHACV3GX0K005161 |
| 30 | JHFYS22H105000013 | 246 | JHFUS11H101000112 | 462 | JHHACV3G20K005395 |
| 31 | JHFUS11H901000018 | 247 | JHFYS21H405000122 | 463 | JHHACV3G50K005424 |
| 32 | JHFYS22H505000015 | 248 | JHFUS11H301000113 | 464 | JHHACV3G20K005428 |
| 33 | JHFUS12H001000021 | 249 | JHFYS21H605000123 | 465 | JHHACV3G80K005434 |
| 34 | JHFYS21H505000016 | 250 | JHFYS21H805000124 | 466 | JHHACV3G50K005438 |
| 35 | JHFTS01H700001003 | 251 | JHFYS21HX05000125 | 467 | JHHACV3G30K005468 |
| 36 | JHFTS01H900001004 | 252 | JHFUS11H501000114 | 468 | JHHACV3G80K005479 |
| 37 | JHFUS11H001000022 | 253 | JHFYS21H105000126 | 469 | JHHACV3G10K005484 |
| 38 | JHFUS11H201000023 | 254 | JHFUS11H701000115 | 470 | JHHACV3G20K005493 |
| 39 | JHFUS12H601000024 | 255 | JHFYS21H305000127 | 471 | JHHACV3G60K005495 |
| 40 | JHFUS11H601000025 | 256 | JHFUW11H600001007 | 472 | JHHACV3G90K005507 |
| 41 | JHFUS11H801000026 | 257 | JHFYW21H700001007 | 473 | JHHACV3G90K005510 |
| 42 | JHFUS11H101000028 | 258 | JHFTS01H000001019 | 474 | JHHACV3G10K005517 |
| 43 | JHFUS11H301000029 | 259 | JHFYS21H505000128 | 475 | JHHACV3G10K005582 |
| 44 | JHFUS12H101000027 | 260 | JHFYS21H705000129 | 476 | JHHACV3G50K005584 |
| 45 | JHFYS21H705000017 | 261 | JHFUS11H001000117 | 477 | JHHACV3G90K005586 |
| 46 | JHFTS01H000001005 | 262 | JHFUW11H800001008 | 478 | JHHACV3G90K005667 |
| 47 | JHFUS11HX01000030 | 263 | JHFYS21H305000130 | 479 | JHHACV3G80K005692 |
| 48 | JHFYS22H005000018 | 264 | JHFYW21H900001008 | 480 | JHHACV3G00K005783 |
| 49 | JHFUS11H101000031 | 265 | JHFYW21H000001009 | 481 | JHHACV3G90K005801 |
| 50 | JHFUS12H501000032 | 266 | JHFUW11HX00001009 | 482 | JHHACV3G40K005804 |
| 51 | JHFYS21H005000019 | 267 | JHFUW11H600001010 | 483 | JHHACV3G70K005814 |
| 52 | JHFUS11H501000033 | 268 | JHFYW21H700001010 | 484 | JHHACV3GX0K005824 |
| 53 | JHFYS22H905000020 | 269 | JHFUS11H201000121 | 485 | JHHACV3G20K005848 |
| 54 | JHFTS01H200001006 | 270 | JHFUS11H601000123 | 486 | JHHACV3G50K005892 |
| 55 | JHFUS12H901000034 | 271 | JHFYS21H505000131 | 487 | JHHACV3G00K005900 |
| 56 | JHFUS11H901000035 | 272 | JHFUW11H800001011 | 488 | JHHACV3G80K005904 |
| 57 | JHFYS21H905000021 | 273 | JHFYW21H900001011 | 489 | JHHACV3G80K005918 |
| 58 | JHFUS11H001000036 | 274 | JHFTS01H700001020 | 490 | JHHACV3G20K005977 |
| 59 | JHFYS21H205000023 | 275 | JHFTS01H900001021 | 491 | JHHACV3G20K005980 |
| 60 | JHFYS22H205000022 | 276 | JHFYW21H000001012 | 492 | JHHACV3G50K005987 |
| 61 | JHFYS21H405000024 | 277 | JHFUS11H801000124 | 493 | JHHACV3G90K005989 |
| 62 | JHFYS21H605000025 | 278 | JHFYW21H200001013 | 494 | JHHACV3G70K006039 |
| 63 | JHFUS11H201000037 | 279 | JHFYW21H400001014 | 495 | JHHACV3G90K006060 |
| 64 | JHFYS21H805000026 | 280 | JHFYS21H705000132 | 496 | JHHACV3G80K006082 |
| 65 | JHFUS11H401000038 | 281 | JHFYS22H005000133 | 497 | JHHACV3G60K006095 |
| 66 | JHFYS21HX05000027 | 282 | JHFUS11HX01000125 | 498 | JHHACV3G10K006103 |
| 67 | JHFYS21H105000028 | 283 | JHFUS12H301000126 | 499 | JHHACV3G60K006128 |
| 68 | JHFYS21H305000029 | 284 | JHFUW11HX00001012 | 500 | JHHACV3G30K006152 |
| 69 | JHFUS11H201000040 | 285 | JHFUS12H501000127 | 501 | JHHACV3G30K006183 |
| 70 | JHFYS21HX05000030 | 286 | JHFUS12H701000128 | 502 | JHHACV3G60K006226 |
| 71 | JHFUS11H401000041 | 287 | JHFYS21H005000134 | 503 | JHHACV3G00K006240 |
| 72 | JHFYS21H105000031 | 288 | JHFUS11H701000129 | 504 | JHHACV3G80K006244 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 73 | JHFUS11H801000043 | 289 | JHFUW11H100001013 | 505 | JHHACV3GX0K006259 |
| 74 | JHFYS21H305000032 | 290 | JHFUW11H300001014 | 506 | JHHACV3G50K006282 |
| 75 | JHFUS11HX01000044 | 291 | JHFYS21H205000135 | 507 | JHHACV3G00K006304 |
| 76 | JHFYS21H505000033 | 292 | JHFYS22H605000136 | 508 | JHHACV3G40K006306 |
| 77 | JHFYS21H705000034 | 293 | JHFYS22H805000137 | 509 | JHHACV3G30K006328 |
| 78 | JHFYS21H005000036 | 294 | JHFYS21H805000138 | 510 | JHHACV3G60K006355 |
| 79 | JHFYS21H205000037 | 295 | JHFUS12H501000130 | 511 | JHHACV3G00K006383 |
| 80 | JHFYS22H005000035 | 296 | JHFUS12H701000131 | 512 | JHHACV3G20K006398 |
| 81 | JHFUS11H301000046 | 297 | JHFUW11H500001015 | 513 | JHHACV3G90K006415 |
| 82 | JHFYS21H405000038 | 298 | JHFYS22H105000139 | 514 | JHHACV3G00K006433 |
| 83 | JHFUS12H701000047 | 299 | JHFUS11H701000132 | 515 | JHHACV3G00K006450 |
| 84 | JHFYS21H605000039 | 300 | JHFW21H800001016 | 516 | JHHACV3GX0K006505 |
| 85 | JHFYS21H205000040 | 301 | JHFYS22H805000140 | 517 | JHHACV3G30K006507 |
| 86 | JHFUS11H701000048 | 302 | JHFYS21H805000141 | 518 | JHHACV3G80K006566 |
| 87 | JHFYS21H405000041 | 303 | JHFUS12H001000133 | 519 | JHHACV3G90K006589 |
| 88 | JHFYS21H605000042 | 304 | JHFUS11H201000135 | 520 | JHHACV3G30K006619 |
| 89 | JHFYS21H805000043 | 305 | JHFUS12H201000134 | 521 | JHHACV3G50K006654 |
| 90 | JHFUS11H901000049 | 306 | JHFYS21HX05000142 | 522 | JHHACV3G50K006685 |
| 91 | JHFYS22H105000044 | 307 | JHFYS22H305000143 | 523 | XKU338-0001017 |
| 92 | JHFUS11H501000050 | 308 | JHFW21HX00001017 | 524 | XKU338-0001018 |
| 93 | JHFYS21H105000045 | 309 | JHFUS11H401000136 | 525 | XKU338-0001028 |
| 94 | JHFYS22H505000046 | 310 | JHFYS21H305000144 | 526 | XKU338-0001029 |
| 95 | JHFTS01H400001007 | 311 | JHFUS12H801000137 | 527 | XZU605-0007628 |
| 96 | JHFYS21H505000047 | 312 | JHFYS21H505000145 | 528 | XZU605-0008537 |
| 97 | JHFUS12H901000051 | 313 | JHFUS11H801000138 | 529 | XZU605-0007602 |
| 98 | JHFYS22H905000048 | 314 | JHFUW11H700001016 | 530 | XZU605-0007633 |
| 99 | JHFYS21H905000049 | 315 | JHFUS12H101000139 | 531 | XZU605-0009362 |
| 100 | JHFYS21H505000050 | 316 | JHFYS22H905000146 | 532 | XZU605-0007622 |
| 101 | JHFYS21H705000051 | 317 | JHFW21H100001018 | 533 | XZU605-0008637 |
| 102 | JHFYS22H005000052 | 318 | JHFUS11H601000140 | 534 | XZU605-0009355 |
| 103 | JHFYS21H005000053 | 319 | JHFYS21H905000147 | 535 | XZU605-0009230 |
| 104 | JHFUS11H901000052 | 320 | JHFYS22H205000148 | 536 | XZU605-0009800 |
| 105 | JHFYS21H205000054 | 321 | JHFYS21H205000149 | 537 | XZU605-0010162 |
| 106 | JHFYS21H405000055 | 322 | JHFUS11H801000141 | 538 | XZU605-0008625 |
| 107 | JHFYS21H605000056 | 323 | JHFW21H300001019 | 539 | XZU605-0010190 |
| 108 | JHFUS11H001000053 | 324 | JHFYS21H905000150 | 540 | XZU605-0009382 |
| 109 | JHFYS21H805000057 | 325 | JHFYS21H005000151 | 541 | XZU605-0010160 |
| 110 | JHFUS11H201000054 | 326 | JHFUS11HX01000142 | 542 | XZU605-0009234 |
| 111 | JHFYS21HX05000058 | 327 | JHFYS21H205000152 | 543 | XZU605-0010526 |
| 112 | JHFUS11H401000055 | 328 | JHFW21HX00001020 | 544 | XZU605-0009375 |
| 113 | JHFYS21H105000059 | 329 | JHFUS11H101000143 | 545 | XZU605-0010747 |
| 114 | JHFYS21H805000060 | 330 | JHFYS21H405000153 | 546 | XZU605-0010197 |
| 115 | JHFUS12H801000056 | 331 | JHFW21H100001021 | 547 | XZU605-0010754 |
| 116 | JHFYS21H105000062 | 332 | JHFYS21H605000154 | 548 | XZU605-0010194 |
| 117 | JHFYS22H105000061 | 333 | JHFYS21H805000155 | 549 | XZU605-0008542 |
| 118 | JHFTS01H600001008 | 334 | JHFW21H300001022 | 550 | XZU605-0010446 |
| 119 | JHFUS11H801000057 | 335 | JHFYS21HX05000156 | 551 | XZU605-0010423 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|----------------|
| 120 | JHFUS11HX01000058 | 336 | JHFYS22H305000157 | 552 | XZU605-0010205 |
| 121 | JHFYS21H305000063 | 337 | JHFUS12H501000144 | 553 | XZU605-0010452 |
| 122 | JHFUS11H101000059 | 338 | JHFUW11H900001017 | 554 | XZU605-0010766 |
| 123 | JHFUS12HX01000060 | 339 | JHFYS22H505000158 | 555 | XZU605-0010476 |
| 124 | JHFYS21H505000064 | 340 | JHFUW11H000001018 | 556 | XZU605-0010783 |
| 125 | JHFUS11HX01000061 | 341 | JHFYS22H705000159 | 557 | XZU605-0010468 |
| 126 | JHFUS12H301000062 | 342 | JHFUW11H200001019 | 558 | XZU605-0010499 |
| 127 | JHFUS12H501000063 | 343 | JHFWY21H500001023 | 559 | XZU605-0010782 |
| 128 | JHFYS21H705000065 | 344 | JHFUW11H900001020 | 560 | XZU605-0011262 |
| 129 | JHFUS11H501000064 | 345 | JHFYS22H305000160 | 561 | XZU605-0011250 |
| 130 | JHFYS21H905000066 | 346 | JHFUW11HX0K001001 | 562 | XZU605-0011740 |
| 131 | JHFUS11H701000065 | 347 | JHFWY21H00K001001 | 563 | XZU605-0010758 |
| 132 | JHFYS21H005000067 | 348 | JHFUW11H10K001002 | 564 | XZU605-0013360 |
| 133 | JHFYS21H205000068 | 349 | JHFTS01H80K001001 | 565 | XZU605-0011750 |
| 134 | JHFYS21H405000069 | 350 | JHFUS11H70K001002 | 566 | XZU605-0013367 |
| 135 | JHFYS21H005000070 | 351 | JHFUS11H00K001004 | 567 | XZU605-0013368 |
| 136 | JHFYS21H205000071 | 352 | JHFUS11H20K001005 | 568 | XZU605-0013345 |
| 137 | JHFYS21H405000072 | 353 | JHFUS11H40K001006 | 569 | XZU605-0014173 |
| 138 | JHFYS21H605000073 | 354 | JHFUS11H60K001007 | 570 | XZU605-0014172 |
| 139 | JHFYS21H805000074 | 355 | JHFUS11H80K001008 | 571 | XZU605-0014145 |
| 140 | JHFUS11H901000066 | 356 | JHFUS11HX0K001009 | 572 | XZU605-0010778 |
| 141 | JHFYS21HX05000075 | 357 | JHFTS01HX0K001002 | 573 | XZU605-0014111 |
| 142 | JHFYS21H305000077 | 358 | JHFTS01H10K001003 | 574 | XZU605-0014113 |
| 143 | JHFYS22H305000076 | 359 | JHFTS01H30K001004 | 575 | XZU605-0013362 |
| 144 | JHFUS11H001000067 | 360 | JHFYS21H60K001001 | 576 | XZU605-0014987 |
| 145 | JHFYS21H505000078 | 361 | JHFYS21H80K001002 | 577 | XZU605-0014970 |
| 146 | JHFYS21H705000079 | 362 | JHFYS21HX0K001003 | 578 | XZU605-0014975 |
| 147 | JHFYS21H305000080 | 363 | JHFTS01H50K001005 | 579 | XZU605-0014981 |
| 148 | JHFYS21H905000083 | 364 | JHFTS01H70K001006 | 580 | XZU605-0014983 |
| 149 | JHFYS22H705000081 | 365 | JHFYS22H00K001008 | 581 | XZU605-0014523 |
| 150 | JHFYS22H905000082 | 366 | JHFYS21H00K001009 | 582 | XZU605-0014543 |
| 151 | JHFUS11H001000070 | 367 | JHFYS21H70K001010 | 583 | XZU605-0015000 |
| 152 | JHFYS22H205000084 | 368 | JHFTS01H90K001007 | 584 | XZU605-0015880 |
| 153 | JHFUS11H201000071 | 369 | JHFYS21H90K001011 | 585 | XZU605-0014994 |
| 154 | JHFUS11H401000072 | 370 | JHFYS21H00K001012 | 586 | XZU605-0015003 |
| 155 | JHFYS21H205000085 | 371 | JHFUS11H40K001023 | 587 | XZU605-0014141 |
| 156 | JHFYS22H605000086 | 372 | JHFUS11H60K001024 | 588 | XZU605-0015896 |
| 157 | JHFTS01H800001009 | 373 | JHFUS11H30K001028 | 589 | XZU605-0015924 |
| 158 | JHFYS21H605000087 | 374 | JHFUS12H10K001026 | 590 | XZU605-0016420 |
| 159 | JHFTS01H400001010 | 375 | JHFUS11H10K001030 | 591 | XZU605-0015899 |
| 160 | JHFUS11H601000073 | 376 | JHFUS12H70K001032 | 592 | XZU605-0016703 |
| 161 | JHFYS21H805000088 | 377 | JHFTS01H00K001008 | 593 | XZU605-0016414 |
| 162 | JHFUS11H801000074 | 378 | JHFYS22H40K001013 | 594 | XZU605-0015919 |
| 163 | JHFYS21HX05000089 | 379 | JHFYS22H60K001014 | 595 | XZU605-0015887 |
| 164 | JHFUS11H101000076 | 380 | JHFYS22HX0K001016 | 596 | XZU605-0017257 |
| 165 | JHFYS21H605000090 | 381 | JHFUS11H40K001037 | 597 | XZU605-0016679 |
| 166 | JHFUS11H301000077 | 382 | JHFYS22H10K001017 | 598 | XZU605-0017256 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|----------------|
| 167 | JHFYS21H805000091 | 383 | JHFYS22H30K001018 | 599 | XZU605-0017539 |
| 168 | JHFYS21HX05000092 | 384 | JHFUS12HX0K001042 | 600 | XZU605-0017503 |
| 169 | JHFUS11H501000078 | 385 | JHFYS22H50K001019 | 601 | XZU605-0017233 |
| 170 | JHFYS21H105000093 | 386 | JHFUS12H30K001044 | 602 | XZU605-0017806 |
| 171 | JHFUS11H701000079 | 387 | JHFTS01H00K001011 | 603 | XZU605-0017235 |
| 172 | JHFYS21H305000094 | 388 | JHFUS12H50K001045 | 604 | XZU605-0018661 |
| 173 | JHFYS21H505000095 | 389 | JHFYS21HX0K001020 | 605 | XZU605-0017517 |
| 174 | JHFUS11H301000080 | 390 | JHFYS21H10K001021 | 606 | XZU605-0018666 |
| 175 | JHFUS11H501000081 | 391 | JHFYS21H30K001022 | 607 | XZU605-0017472 |
| 176 | JHFYS21H705000096 | 392 | JHFUS11H90K001048 | 608 | XZU605-0017873 |
| 177 | JHFUS11H701000082 | 393 | JHFTS01H20K001012 | 609 | XZU605-0017875 |
| 178 | JHFYS21H905000097 | 394 | JHFUS11H20K001053 | 610 | XZU605-0017901 |
| 179 | JHFYS21H005000098 | 395 | JHFYS22H20K001026 | 611 | XZU605-0017909 |
| 180 | JHFUS12H001000083 | 396 | JHFYS22H40K001027 | 612 | XZU605-0019992 |
| 181 | JHFUS11H001000084 | 397 | JHFUS11H40K001054 | 613 | XZU605-0017487 |
| 182 | JHFYS21H205000099 | 398 | JHFUS11H80K001056 | 614 | XZU605-0020029 |
| 183 | JHFUS11H201000085 | 399 | JHFUS12H80K001055 | 615 | XZU605-0021053 |
| 184 | JHFUS11H401000086 | 400 | JHFYP21H40K001001 | 616 | XZU605-0020019 |
| 185 | JHFUS11H601000087 | 401 | JHFTS01HX0K001016 | 617 | XZU605-0020374 |
| 186 | JHFUS11H801000088 | 402 | JHFUS11HX0K001057 | 618 | XZU605-0020086 |
| 187 | JHFTS01H600001011 | 403 | JHFTP01H60K001001 | 619 | XZU605-0020765 |
| 188 | JHFYS22H705000100 | 404 | JHFYP22H10K001004 | 620 | XZU605-0020061 |
| 189 | JHFYS22H905000101 | 405 | JHFYS21H40K001028 | 621 | XZU605-0021061 |
| 190 | JHFYS22H005000102 | 406 | JHFYS21H60K001029 | 622 | XZU605-0020380 |
| 191 | JHFYS22H205000103 | 407 | JHFYS21H20K001030 | 623 | XZU605-0022122 |
| 192 | JHFYS22H405000104 | 408 | JHFYW21H20K001002 | 624 | XZU605-0021479 |
| 193 | JHFUS12H101000089 | 409 | JHFUS12H50K001059 | 625 | XZU605-0021772 |
| 194 | JHFUS12H801000090 | 410 | JHFYS21HX0K001034 | 626 | XZU605-0021771 |
| 195 | JHFYS22H605000105 | 411 | JHFYS21H10K001035 | 627 | XZU605-0020044 |
| 196 | JHFYS22H805000106 | 412 | JHFYS21H30K001036 | 628 | XZU605-0022148 |
| 197 | JHFYS22HX05000107 | 413 | JHFYS22H70K001037 | 629 | XZU605-0023021 |
| 198 | JHFYS22H105000108 | 414 | JHFYS21H40K001031 | 630 | XZU605-0010513 |
| 199 | JHFYS22H305000109 | 415 | JHFUW11H30K001003 | 631 | XZU605-0011203 |
| 200 | JHFTS01H800001012 | 416 | JHFYS21H60K001032 | 632 | XZU605-0014503 |
| 201 | JHFYS21H805000110 | 417 | JHFYS21H80K001033 | 633 | XZU605-0010201 |
| 202 | JHFUW11H500001001 | 418 | JHFUS12H50K001062 | 634 | XZU605-0011225 |
| 203 | JHFYW21H600001001 | 419 | JHFYW21H40K001003 | 635 | XZU605-0014530 |
| 204 | JHFUS11HX01000092 | 420 | JHFUW11H50K001004 | 636 | XZU605-0017471 |
| 205 | JHFUS11H301000094 | 421 | JHFUS11H70K001064 | 637 | XZU605-0016693 |
| 206 | JHFUS12H301000093 | 422 | JHFUS12H00K001065 | 638 | XZU605-0017271 |
| 207 | JHFYS21HX05000111 | 423 | JHFYS22H90K001038 | 639 | XZU605-0020421 |
| 208 | JHFUS11H501000095 | 424 | JHFUP12H80K001221 | 640 | XZU605-0017811 |
| 209 | JHFUW11H700001002 | 425 | JHFUP11H30K001225 | 641 | XZU605-0020414 |
| 210 | JHFYW21H800001002 | 426 | JHFUP11H00K001229 | 642 | XZU605-0021464 |
| 211 | JHFUS11H701000096 | 427 | JHFYP21H90K001057 | 643 | XZU605-0021465 |
| 212 | JHFTS01HX00001013 | 428 | JHFTP01H80K001047 | 644 | XZU605-0022119 |
| 213 | JHFUS11H901000097 | 429 | JHFTP01HX0K001048 | 645 | XZU605-0023059 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|----------------|
| 214 | JHFYS21H105000112 | 430 | JHFYP22H20K001089 | 646 | XZU605-0023980 |
| 215 | JHFYS21H305000113 | 431 | JHFYP21H70K001090 | | |
| 216 | JHFYW21HX00001003 | 432 | JHFUP11H90K001312 | | |