

## 安全召回詳情

編號	<b>10001115</b>
製造商	標致汽車
車輛類別	私家車
型號	3008
代理商 (查詢電話)	環宇汽車有限公司 (Tel: 39138800)
主題	更新引擎電腦軟件和檢查正時皮帶
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	正時皮帶劣化物質堵塞和損壞真空泵，導致輔助制動力下降。
修正行動	更新引擎電腦軟件和檢查正時皮帶，需要時更換正時皮帶、真空泵、電磁閥墊片和機油泵。
製造日期	2017 年 4 月 3 日 - 2020 年 10 月 28 日
回收行動開始日期	2023 年 3 月 28 日
估計回收行動的完成日期	2025 年 6 月 5 日

1	VF3MRHNYWHS371443
2	VF3MRHNYWHS371444
3	VF3MRHNYWHS376654
4	VF3MRHNYWHS376655
5	VF3MRHNYWHS376656
6	VF3MRHNYWHS376657
7	VF3MRHNYWHS379064
8	VF3MRHNYWHS379065
9	VF3MRHNYWHS379066
10	VF3MRHNYWHS379067