

安全召回詳情

編號	10001117
製造商	賓利
車輛類別	私家車
型號	新歐陸敞篷車
代理商 (查詢電話)	鴨脷州售後服務中心電話: 25537713 荃灣售後服務中心電話: 21119679 九龍灣售後服務中心電話: 22621288
主題	檢查左右前座安全氣囊導流板支架鉚釘
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	賓利廠方發現，在將安全氣囊導流板支架鉚接到 Continental GTC 車輛的座椅框架時，可能會在鉚釘上形成鋒利的邊緣。前排座椅安全氣囊展開過程中潛在損壞的風險。
修正行動	作為預防措施，檢查受影響的前排座椅，如有必要，移除安全氣囊導流板支架鉚釘上的鋒利邊緣
製造日期	2018 年 12 月-2021 年 1 月
回收行動開始日期	2023 年 4 月 10 日開始
估計回收行動的完成日期	

VIN
SCBDA33S2KC073744
SCBDA33S6KC073827
SCBDA33S7KC073965
SCBDA33S3KC074305
SCBDA33S0KC074343
SCBDA33S4KC074667
SCBDA33S6KC074671
SCBDA33S5KC074855
SCBDS33S6LC076385
SCBDS33SXL076602
SCBDS33S1LC076861
SCBDS33S8LC076954
SCBDA33S5LC077255
SCBDS33S3LC077266
SCBDS33S3LC077302
SCBDS33SXL077328
SCBDS33S6LC077536
SCBDS33S3LC077686
SCBDS33S4LC078541
SCBDS33S5LC078757
SCBDS33S5LC078886
SCBDS33S4LC079091

SCBDA33S1LC079908
SCBDA33S1LC080718
SCBDS33S9LC081029
SCBDS33S5LC081903
SCBDJ33S0LC084355
SCBDJ33S6LC084375