

### 安全召回詳情

編號	<b>10001129</b>
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Corolla Cross (MXGA10)
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司 (Tel: 2880 4988)
主題	重編防滑控制電腦軟件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	主要原因是防滑控制電腦軟件有關，制動總成可能會錯誤地檢測到電子手掣的電流過大情況而進入故障保護模式，引致故障指示燈亮起及在多功能顯示屏上顯示「停車手掣故障，請聯絡豐田廠方。」字句，並且限制電子手掣正常運作。倘若電子手掣不能接合，車輛停泊在斜坡上而沒有進入「Park」波檔，車輛可能會溜動，從而增加發生碰撞的風險。
修正行動	重編防滑控制電腦軟件
製造日期	2021年11月1日 - 2023年4月19日
回收行動開始日期	2023年5月23日
估計回收行動的完成日期	2025年12月31日

1	JTNAAAAB00J001078
2	JTNAAAAB00J001095
3	JTNAAAAB00J001131
4	JTNAAAAB00J001212
5	JTNAAAAB00J001307
6	JTNAAAAB10J001249
7	JTNAAAAB10J001266
8	JTNAAAAB10J001297
9	JTNAAAAB20J001082
10	JTNAAAAB30J001107

11	JTNAAAAB30J001317
12	JTNAAAAB40J000905
13	JTNAAAAB40J000953
14	JTNAAAAB40J001083
15	JTNAAAAB40J001147
16	JTNAAAAB40J001200
17	JTNAAAAB40J001245
18	JTNAAAAB40J001293
19	JTNAAAAB40J001309
20	JTNAAAAB50J000931

21	JTNAAAAB50J001111
22	JTNAAAAB50J001240
23	JTNAAAAB60J000887
24	JTNAAAAB60J000999
25	JTNAAAAB60J001165
26	JTNAAAAB60J001179
27	JTNAAAAB60J001201
28	JTNAAAAB60J001215
29	JTNAAAAB60J001294
30	JTNAAAAB70J000459
31	JTNAAAAB70J001109
32	JTNAAAAB70J001143
33	JTNAAAAB70J001188
34	JTNAAAAB80J001040
35	JTNAAAAB80J001099
36	JTNAAAAB80J001183
37	JTNAAAAB80J001328
38	JTNAAAAB90J000933
39	JTNAAAAB90J000995
40	JTNAAAAB90J001113

41	JTNAAAAB90J001211
42	JTNAAAAB90J001256
43	JTNAAAABX0J001122