

## 安全召回詳情

|              |   |
|--------------|---|
| 編號           | <b>10001130</b>   |
| 製造商          | 梅賽德斯－奔馳股份有限公司   |
| 車輛類別         | 私家車   |
| 型號           | EQS/ 297  |
| 代理商 (查詢電話)   | 仁孚柴灣維修中心： 2895 7323<br>仁孚紅磡維修中心： 2363 9396<br>仁孚元朗維修中心： 2473 3171   |
| 主題           | 更新電動傳動系統控制單元軟件 (5496213)  |
| 進度           | 進行中   |
| 受影響車輛的底盤號碼   | 關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：<br><br>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。<br><br>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8183）查証您的車輛是否受該回召影響。 |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 很遺憾地我們發現某部分車輛之電動傳動系統的軟件可能與規格不符。在這種情況下，故障管理在某些特殊條件下可能反應不足，從而導致電動傳動系統可能停止功用。因此，不能排除失去推動力潛在增加發生事故的風險。  |
| 修正行動         | 作為預防措施，我們將對受影響車輛之電動傳動系統控制單元進行軟件更新。  |
| 製造日期         | 2021年6月8日至2022年6月23日  |
| 召回行動開始日期     | 2023年6月27日  |
| 估計召回行動的完成日期  | 2024年6月30日  |

|   |                   |    |                   |
|---|-------------------|----|-------------------|
| 1 | W1K2971232A000882 | 7  | W1K2971232A014142 |
| 2 | W1K2971232A000883 | 8  | W1K2971232A014219 |
| 3 | W1K2971232A000885 | 9  | W1K2971232A014419 |
| 4 | W1K2971232A001484 | 10 | W1K2971232A014503 |
| 5 | W1K2971232A007502 | 11 | W1K2971232A014526 |
| 6 | W1K2971232A013674 | 12 | W1K2971232A014587 |

|    |                   |    |                   |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 13 | W1K2971232A014608 | 53 | W1K2971232A018515 |
| 14 | W1K2971232A014893 | 54 | W1K2971232A018527 |
| 15 | W1K2971232A014959 | 55 | W1K2971232A018573 |
| 16 | W1K2971232A015027 | 56 | W1K2971232A018668 |
| 17 | W1K2971232A015058 | 57 | W1K2971232A018782 |
| 18 | W1K2971232A015065 | 58 | W1K2971232A018787 |
| 19 | W1K2971232A015302 | 59 | W1K2971232A018816 |
| 20 | W1K2971232A015379 | 60 | W1K2971232A018863 |
| 21 | W1K2971232A016026 | 61 | W1K2971232A018874 |
| 22 | W1K2971232A016153 | 62 | W1K2971232A018928 |
| 23 | W1K2971232A016195 | 63 | W1K2971232A018938 |
| 24 | W1K2971232A016302 | 64 | W1K2971232A019064 |
| 25 | W1K2971232A016305 | 65 | W1K2971232A019169 |
| 26 | W1K2971232A016306 | 66 | W1K2971232A019171 |
| 27 | W1K2971232A017155 | 67 | W1K2971232A019176 |
| 28 | W1K2971232A017174 | 68 | W1K2971232A019200 |
| 29 | W1K2971232A017240 | 69 | W1K2971232A019214 |
| 30 | W1K2971232A017241 | 70 | W1K2971232A019241 |
| 31 | W1K2971232A017330 | 71 | W1K2971232A019255 |
| 32 | W1K2971232A017868 | 72 | W1K2971232A019261 |
| 33 | W1K2971232A017884 | 73 | W1K2971232A019274 |
| 34 | W1K2971232A017885 | 74 | W1K2971232A019275 |
| 35 | W1K2971232A018070 | 75 | W1K2971232A019378 |
| 36 | W1K2971232A018091 | 76 | W1K2971232A019410 |
| 37 | W1K2971232A018108 | 77 | W1K2971232A019432 |
| 38 | W1K2971232A018152 | 78 | W1K2971232A019507 |
| 39 | W1K2971232A018179 | 79 | W1K2971232A019511 |
| 40 | W1K2971232A018211 | 80 | W1K2971232A019549 |
| 41 | W1K2971232A018213 | 81 | W1K2971232A019677 |
| 42 | W1K2971232A018242 | 82 | W1K2971232A019685 |
| 43 | W1K2971232A018252 | 83 | W1K2971232A019707 |
| 44 | W1K2971232A018325 | 84 | W1K2971232A019765 |
| 45 | W1K2971232A018388 | 85 | W1K2971232A019782 |
| 46 | W1K2971232A018394 | 86 | W1K2971232A020196 |
| 47 | W1K2971232A018418 | 87 | W1K2971232A020199 |
| 48 | W1K2971232A018425 | 88 | W1K2971232A020240 |
| 49 | W1K2971232A018430 | 89 | W1K2971232A020305 |
| 50 | W1K2971232A018452 | 90 | W1K2971232A020348 |
| 51 | W1K2971232A018496 | 91 | W1K2971232A020530 |
| 52 | W1K2971232A018498 | 92 | W1K2971232A020609 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 93  | W1K2971232A020615 |
| 94  | W1K2971232A021235 |
| 95  | W1K2971232A021276 |
| 96  | W1K2971232A021277 |
| 97  | W1K2971232A021287 |
| 98  | W1K2971232A021293 |
| 99  | W1K2971232A021308 |
| 100 | W1K2971232A021314 |
| 101 | W1K2971232A021442 |