

## 安全召回詳情

編號	<b>10001131</b>
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	A-Class / 177
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171
主題	檢查輪胎 (4092218)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8183）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	很遺憾地我們發現某部分車輛之輪胎或未能符合負載要求。在這種情況下，輪胎胎體在車輛行駛時可能會產生損壞。結果，輪胎可能會失去氣壓和/或輪胎胎紋可能部分或完全脫落。從而可能增加發生事故或受傷的風險。
修正行動	作為預防措施，我們將對受影響車輛之輪胎進行檢查及有需要時進行更換。
製造日期	2022年5月31日至2022年7月29日
召回行動開始日期	2023年6月26日
估計召回行動的完成日期	2024年6月30日

1	W1K1770842V147154
2	W1K1770842V147318
3	W1K1770842V147351
4	W1K1770842V147368
5	W1K1770842V147395
6	W1K1770842V147530

7	W1K1770842V147545
8	W1K1770842V149029
9	W1K1770842V149041
10	W1K1770842V149090
11	W1K1770842V149159
12	W1K1770842V149187

13	W1K1770842V149213
14	W1K1770842V149240
15	W1K1770842V149279
16	W1K1770842V149505