

Recall Detail	
編號	10001132
製造商	積架
車輛類別	私家車
型號	I-Pace (DH)
代理商 (查詢電話)	英倫汽車有限公司 - (Tel: 2821 7100 or 2820 5150 / <a href="mailto:info@jaguar.com.hk">info@jaguar.com.hk</a> )
主題	電池能量控制模塊 (BECM) 軟件更新
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	某些車輛出現過熱可能出現冒煙或起火，這可能發生在車輛下方的高壓 (HV) 電池上。
修正行動	更新電池能量控制模塊(BECM)的軟件
製造日期	2019 – 2022
回收行動開始日期	2023 年 6 月 19 日
估計回收行動的完成日期	2026 年 12 月 31 日

1.	SADHA2A10L1F85199
2.	SADHA2A11K1F72461
3.	SADHA2A11L1F84529
4.	SADHA2A11L1F84546
5.	SADHA2A11L1F84563
6.	SADHA2A11L1F84661
7.	SADHA2A12L1F85821
8.	SADHA2A13L1F84533
9.	SADHA2A13L1F87903
10.	SADHA2A13P1630140
11.	SADHA2A14K1F62376
12.	SADHA2A14L1F83259
13.	SADHA2A14L1F87831
14.	SADHA2A14N1622934
15.	SADHA2A15L1F84520
16.	SADHA2A15L1F84548
17.	SADHA2A15L1F87868
18.	SADHA2A15L1F87935
19.	SADHA2A15N1624689
20.	SADHA2A16L1600995
21.	SADHA2A16L1F83697
22.	SADHA2A17L1F88505

23.	SADHA2A19M1614147
24.	SADHA2A1XL1600532
25.	SADHA2A1XL1F84612
26.	SADHA2A1XL1F87901