

## 安全召回詳情

編號	<b>10001140</b>
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	5 系 (F10) 配備 B47O B47T B47U 引擎
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	更換廢氣再循環冷卻器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	廢氣再循環冷卻器可能在車輛的使用中發生洩漏。在最壞的情況下，廢氣再循環冷卻器可能會洩漏。逸出的冷卻劑可能會與廢氣再循環冷卻器中的煙灰和油沉積物一起形成易燃沉積物。在極少數情況下，這可能會導致進氣系統局部燒焦，在極端情況下，可能會發生熱事故。
修正行動	更換廢氣再循環冷卻器
製造日期	23/07/2014 – 02/06/2022
回收行動開始日期	21/04/2023
估計回收行動的完成日期	31/12/2023

1 | WBA5E52050G113450