

安全召回詳情

編號	10001143
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	C-Class/ 206
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171
主題	12 伏特和 48 伏特接地點的螺栓連接 (5491108 5491109 5491110)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： (1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8183）查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	我們發現某部分車輛上個別接地點螺栓連接的扭矩力可能不足。在這種情況下，地線的連接可能無法正確地固定。由於該連接位置的電阻值可能會因此而增加，導致此連接位置的溫度或可能會升高，這可能會增加發生高溫損壞的風險。
修正行動	作為預防措施，我們將檢查受影響車輛接地點的螺栓連接狀況，並在必要時進行修正。
製造日期	2022 年 1 月 18 日至 2023 年 03 月 15 日
召回行動開始日期	2023 年 7 月 27 日
估計召回行動的完成日期	2024 年 9 月 30 日

1	W1K2060422R009721	7	W1K2060422R010066
2	W1K2060422R009956	8	W1K2060422R010143
3	W1K2060422R010026	9	W1K2060422R010219
4	W1K2060422R010040	10	W1K2060422R010228
5	W1K2060422R010047	11	W1K2060422R010237
6	W1K2060422R010060	12	W1K2060422R010481

13	W1K2060422R010500
14	W1K2060422R010516
15	W1K2060422R010598
16	W1K2060422R010675
17	W1K2060422R010685
18	W1K2060422R010714
19	W1K2060422R010736
20	W1K2060422R010814
21	W1K2060422R010823
22	W1K2060422R010874
23	W1K2060422R010887
24	W1K2060422R011095
25	W1K2060422R011168
26	W1K2060422R011258
27	W1K2060422R011298
28	W1K2060422R011678
29	W1K2060422R011681
30	W1K2060422R011714
31	W1K2060422R011895
32	W1K2060422R012089
33	W1K2060422R012397
34	W1K2060422R013370
35	W1K2060422R013561
36	W1K2060422R013814
37	W1K2060422R014769
38	W1K2060422R015083
39	W1K2060422R015508
40	W1K2060422R015535
41	W1K2060422R016059
42	W1K2060422R016209
43	W1K2060422R016409
44	W1K2060422R017055
45	W1K2060422R017195
46	W1K2060422R030412
47	W1K2060422R030418
48	W1K2060422R030449
49	W1K2060422R030663
50	W1K2060422R030664
51	W1K2060422R030670
52	W1K2060422R030674

53	W1K2060422R030966
54	W1K2060422R030971
55	W1K2060422R048250
56	W1K2060422R048667
57	W1K2060422R048675
58	W1K2060422R049930
59	W1K2060422R054190
60	W1K2060422R055781
61	W1K2060422R064172
62	W1K2060422R064634
63	W1K2060422R064756
64	W1K2060422R070097
65	W1K2060422R071173
66	W1K2060422R071332
67	W1K2060422R071368
68	W1K2060422R091091
69	W1K2060422R091093
70	W1K2060422R114998
71	W1K2060422R115000
72	W1K2060422R115559
73	W1K2060422R124029
74	W1K2060422R124933