

安全召回詳情

編號	10001151
製造商	Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation
車輛類別	中型貨車 / 重型貨車
型號	Fuso FP70 / FP74 / FS72 / FV70
代理商 (查詢電話)	環宇汽車有限公司 (Tel: 39138818)
主題	檢查 CAN 通訊單元(CGW)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於 CAN 通訊單元(CGW)安裝位置不當，空調風機外殼散發的濕氣可能會腐蝕 CGW 端子和插頭。這可能會導致引擎熄火。
修正行動	檢查 CAN 通訊單元(CGW)並重新安裝合適位置；必要時，更換 CAN 通訊單元(CGW)及其電線插頭。
製造日期	2017 年 5 月 16 日 - 2022 年 3 月 1 日
回收行動開始日期	2023 年 11 月 13 日
估計回收行動的完成日期	2026 年 11 月 13 日

1	FP70HDA00044	23	FS72HSA00006
2	FP70HDA00045	24	FS72HSA00007
3	FP70HDA00046	25	FS72HSA00008
4	FP74HDA00001	26	FS72HSA00009
5	FP74HDA00003	27	FS72HSA00010
6	FP74HDA00011	28	FS72HSA00011
7	FP74HDA00013	29	FS72HSA00012
8	FP74HDA00015	30	FS72HSA00013
9	FP74HDA00017	31	FS72HSA00014
10	FP74HDA00018	32	FS72HSA00015
11	FP74HDA00019	33	FS72HSA00016
12	FP74HDA00020	34	FS72HSA00017
13	FP74HDA00021	35	FS72HSA00018
14	FP74HDA00022	36	FS72HSA00021
15	FP74HDA00023	37	FS72HSA00022
16	FP74HDA00024	38	FS72HSA00023
17	FP74HDA00025	39	FS72HSA00024
18	FP74HDA00026	40	FS72HSA00025
19	FP74HDA00027	41	FS72HSA00037
20	FS72HSA00003	42	FS72HSA00038
21	FS72HSA00004	43	FS72HSA00039
22	FS72HSA00005	44	FV70HJA00003

45	FV70HJA00036
46	FV70HJA00106
47	FV70HJA00110
48	FV70HJA10063
49	FV70HKA00003
50	FV70HKA00004
51	FV70HKA00005
52	FV70HKA00009
53	FV70HKA00010
54	FV70HKA00011
55	FV70HKA00012
56	FV70HKA00013
57	FV70HKA00014
58	FV70HKA00015
59	FV70HKA00020
60	FV70HKA10005
61	FV70HKA20002
62	FV70HPA20002
63	FV70HSA00004
64	FV70HSA00005
65	FV70HSA00006
66	FV70HSA00007
67	FV70HSA00008
68	FV70HSA00009
69	FV70HSA00010
70	FV70HSA00011
71	FV70HSA00012
72	FV70HSA00013
73	FV70HSA00014
74	FV70HSA00015
75	FV70HSA00016
76	FV70HSA00017
77	FV70HSA00018
78	FV70HSA00026
79	FV70HSA00027
80	FV70HSA00031
81	FV70HSA00032
82	FV70HSA00034

83	FV70HSA00051
84	FV70HSA00052
85	FV70HSA00053
86	FV70HSA00055
87	FV70HSA10023
88	FV70HSA10024
89	FV70HSA10026
90	FV70HSA20003