

# 安全召回詳情

編號	<b>10001156</b>
製造商	Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation
車輛類別	中型貨車 / 重型貨車
型號	Fuso FP70 / FP74 / FS72 / FV70
代理商 (查詢電話)	環宇汽車有限公司 (Tel: 39138818)
主題	手掣燈不正常亮起
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因有水氣產生在手掣風路內，導致手掣燈制內的膜片過早老化。當手掣燈制故障，即使手掣完全放下，錶板的手掣燈仍會亮起。
修正行動	更換手掣燈制並改變安裝位置
製造日期	2017年05月16日 - 2021年07月16日
回收行動開始日期	2024年01月29日
估計回收行動的完成日期	2027年01月29日

1	FP70HDA00044
2	FP70HDA00045
3	FP70HDA00046
4	FP74HDA00001
5	FP74HDA00003
6	FP74HDA00011
7	FP74HDA00013
8	FP74HDA00015
9	FP74HDA00017
10	FP74HDA00018
11	FP74HDA00019
12	FP74HDA00020
13	FP74HDA00021
14	FP74HDA00022
15	FP74HDA00023
16	FP74HDA00024
17	FP74HDA00025
18	FP74HDA00026
19	FP74HDA00027
20	FS72HSA00003
21	FS72HSA00004
22	FS72HSA00005
23	FS72HSA00006

24	FS72HSA00007
25	FS72HSA00008
26	FS72HSA00009
27	FS72HSA00010
28	FS72HSA00011
29	FS72HSA00012
30	FS72HSA00013
31	FS72HSA00014
32	FS72HSA00015
33	FS72HSA00016
34	FS72HSA00017
35	FS72HSA00018
36	FS72HSA00021
37	FS72HSA00022
38	FS72HSA00023
39	FS72HSA00024
40	FS72HSA00025
41	FS72HSA00037
42	FS72HSA00038
43	FS72HSA00039
44	FV70HJA00003
45	FV70HJA00036
46	FV70HJA00106

47	FV70HJA00110
48	FV70HJA10063
49	FV70HKA00003
50	FV70HKA00004
51	FV70HKA00005
52	FV70HKA00009
53	FV70HKA00010
54	FV70HKA00011
55	FV70HKA00012
56	FV70HKA00013
57	FV70HKA00014
58	FV70HKA00015
59	FV70HKA00020
60	FV70HKA10005
61	FV70HSA00004
62	FV70HSA00005
63	FV70HSA00006
64	FV70HSA00007
65	FV70HSA00008
66	FV70HSA00009
67	FV70HSA00010
68	FV70HSA00011
69	FV70HSA00012
70	FV70HSA00013
71	FV70HSA00014
72	FV70HSA00015
73	FV70HSA00016
74	FV70HSA00017
75	FV70HSA00018
76	FV70HSA00026
77	FV70HSA00027
78	FV70HSA00031
79	FV70HSA00032
80	FV70HSA00034
81	FV70HSA00051
82	FV70HSA00052
83	FV70HSA00053
84	FV70HSA00055

85	FV70HSA10023
86	FV70HSA10024
87	FV70HSA10026