

安全召回詳情

編號	10001191
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	C-Class/ 206; CLE/ 236
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171
主題	前座乘客安全氣袋的警告標籤 (5891750)
進度	進行中 關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： (1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或客戶服務專線 (2504 6140) 查証您的車輛是否受該回召影響。
受影響車輛的底盤號碼	作為持續監測的一部分，我們很遺憾地發現某部分車輛有關前座乘客安全氣袋自動停止運作的警告標籤可能未有貼在儀表板的側壁上。因此，顧客可能會誤以為擺放在前座乘客座椅上的背向兒童座椅會被自動偵測，並可能會把它錯誤地安裝。由於受影響車輛上的前座乘客安全氣袋處於恆常啟動狀態，在這種情況下，如果發生觸發安全氣袋展開的碰撞事故，這可能會增加受傷的風險。
修正行動	作為預防措施，我們將為受影響車輛檢查前座乘客安全氣袋的警告標籤，並在需要時重新貼上。
製造日期	2021年10月28日至2024年6月13日
召回行動開始日期	2024年12月10日
估計召回行動的完成日期	2025年12月31日

1	W1K2062422F026537
2	W1K2062422F061672
3	W1K2062422F062403
4	W1K2062422F062914
5	W1K2062422F063020
6	W1K2062422F063438

7	W1K2062422F065630
8	W1K2062422F072360
9	W1K2062422F075060
10	W1K2062422F077474
11	W1K2062422F084943
12	W1K2363472F009073

13	W1K2363472F015558
14	W1K2363472F032105
15	W1K2363502F008988
16	W1K2363502F009059
17	W1K2363502F009084
18	W1K2363502F011209
19	W1K2363502F011256
20	W1K2363502F016349
21	W1K2363502F016471
22	W1K2363502F028631
23	W1K2363502F031066
24	W1K2363502F031186