

安全召回詳情		
編號	10001195	
製造商	Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation	
車輛類別	中型貨車 / 重型貨車	
型號	Fuso FP70 / FP74 / FS72 / FV70	
代理商 (查詢電話)	環宇汽車有限公司 (Tel: 39138913 服務中心熱線)	
主題	發電機線路短路	
進度	進行中	
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：	
缺陷簡述及忽略的可能後果	因引擎線路安裝不正確，會有可能導致線路和托架相互干涉。	
修正行動	檢查線路，並加裝保護墊防止相互干涉。	
製造日期	2017 年 05 月 16 日 - 2022 年 10 月 21 日	
回收行動開始日期	2025 年 01 月 17 日	
估計回收行動的完成日期	2028 年 01 月 17 日	

1	FP70HDA00044	27	FS72HSA00010
2	FP70HDA00045	28	FS72HSA00011
3	FP70HDA00046	29	FS72HSA00012
4	FP74HDA00001	30	FS72HSA00013
5	FP74HDA00003	31	FS72HSA00014
6	FP74HDA00011	32	FS72HSA00015
7	FP74HDA00013	33	FS72HSA00016
8	FP74HDA00015	34	FS72HSA00017
9	FP74HDA00017	35	FS72HSA00018
10	FP74HDA00018	36	FS72HSA00021
11	FP74HDA00019	37	FS72HSA00022
12	FP74HDA00020	38	FS72HSA00023
13	FP74HDA00021	39	FS72HSA00024
14	FP74HDA00022	40	FS72HSA00025
15	FP74HDA00023	41	FS72HSA00037
16	FP74HDA00024	42	FS72HSA00038
17	FP74HDA00025	43	FS72HSA00039
18	FP74HDA00026	44	FV70HJA00003
19	FP74HDA00027	45	FV70HJA00036
20	FS72HSA00003	46	FV70HJA00106
21	FS72HSA00004	47	FV70HJA00110
22	FS72HSA00005	48	FV70HJA10063
23	FS72HSA00006	49	FV70HKA00003
24	FS72HSA00007	50	FV70HKA00004
25	FS72HSA00008	51	FV70HKA00005
26	FS72HSA00009	52	FV70HKA00009

53	FV70HKA00010
54	FV70HKA00011
55	FV70HKA00012
56	FV70HKA00013
57	FV70HKA00014
58	FV70HKA00015
59	FV70HKA00020
60	FV70HKA10005
61	FV70HKA20002
62	FV70HKA20011
63	FV70HPA20002
64	FV70HSA00004
65	FV70HSA00005
66	FV70HSA00006
67	FV70HSA00007
68	FV70HSA00008
69	FV70HSA00009
70	FV70HSA00010
71	FV70HSA00011
72	FV70HSA00012
73	FV70HSA00013
74	FV70HSA00014
75	FV70HSA00015
76	FV70HSA00016
77	FV70HSA00017
78	FV70HSA00018
79	FV70HSA00026
80	FV70HSA00027
81	FV70HSA00031
82	FV70HSA00032
83	FV70HSA00034
84	FV70HSA00051
85	FV70HSA00052
86	FV70HSA00053
87	FV70HSA00055
88	FV70HSA10023
89	FV70HSA10024
90	FV70HSA10026
91	FV70HSA20003