

安全召回詳情

編號	10001202
製造商	MINI (柴油)
車輛類別	私家車
型號	Cooper S 系 (F56) 配備 B47O 引擎
代理商 (查詢電話)	土瓜灣寶馬汽車顧客關係部 (31936699)
主題	更換廢氣再循環冷卻器 (0011240700)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	廢氣再循環冷卻器可能在車輛的使用中發生洩漏。 在最壞的情況下，廢氣再循環冷卻器可能會洩漏。逸出的冷卻劑可能會與廢氣再循環冷卻器中的煙灰和油沉積物一起形成易燃沉積物。在極少數情況下，這可能會導致進氣系統局部燒焦，在極端情況下，可能會發生熱事故。
修正行動	更換廢氣再循環冷卻器
製造日期	14/05/2015 – 15/02/2016
回收行動開始日期	21/04/2023
估計回收行動的完成日期	31/12/2025

1	WMWXN92070T736513
2	WMWXN92080T736519
3	WMWXN92060T736518
4	WMWXN92040T736517
5	WMWXN92050T736543
6	WMWXN92010T736541
7	WMWXN92090T736531
8	WMWXN92090T736545
9	WMWXN92000T736515
10	WMWXN92050T736526
11	WMWXN920002D25558

12	WMWXN92000T736546
13	WMWXN92090T736514
14	WMWXN92020T736516
15	WMWXN92030T736525
16	WMWXN92040T736520