

| 安全召回詳情       |   |
|--------------|---|
| 編號           | 10001204                                |
| 製造商          | 阿士頓馬丁                                   |
| 車輛類別         | 私家車                                     |
| 型號           | Valkyrie / Valkyrie spider              |
| 代理商 (查詢電話)   | 捷成馬汽車 (3180 6608)                       |
| 主題           | 更换后保险丝盒封闭面板螺丝                           |
| 進度           | 進行中                                     |
| 受影響車輛的底盤號碼   | 見以下表列：                                  |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 因為某些車輛使用了長度不一的螺絲，可能會導致保險司盒的蓋不能合上，所以需要更換 |
| 修正行動         | 维修过程包括更换后保险丝盒封闭面板的螺丝以及更换因该缺陷而损坏的任何部件。   |
| 製造日期         | 2020 年 6 月至 2024 年 12 月                 |
| 回收行動開始日期     | 2025 年 5 月 7 日                          |
| 估計回收行動的完成日期  | 2025 年 10 月                             |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | SCF4JRB4XNGS70078 |
| 2 | SCF4JRB44NGS70108 |
| 3 | SCF4JRB47NGS70118 |
| 4 | SCF4KRB46PGS70126 |
| 5 | SCF4JRC49RGS80038 |
| 6 | SCF4JRC47RGS80054 |