

## 安全召回詳情

編號	<b>10001219</b>
製造商	Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation
車輛類別	輕型貨車 / 中型貨車
型號	Fuso eCanter
代理商 (查詢電話)	環宇汽車有限公司 (Tel: 39138913 服務中心熱線)
主題	電子泊車制動不能完全解除
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因電子泊車作動器內墊片太大，令系統電流過大。系統會在未完全放開時停止運作。若此情況發生，電子泊車制動警告燈會亮起，若司機沒留意警告燈亮起而繼續駕駛車輛會令制動系統過熱。
修正行動	檢查制動系統，並更換電子泊車作動器。
製造日期	2024年11月01日 - 2025年03月12日
回收行動開始日期	2025年09月29日
估計回收行動的完成日期	2028年09月29日

FEC6KEA00001
FEC6KGA00001
FECXKGA00002
FECXKHA00002
FECXKHA00005
FECXKHA00006
FECXKHA00007
FECXKHA00008