

安全召回詳情

編號	10001223
製造商	日產
車輛類別	私家車
型號	ARIYA (FE0) / LEAF (ZE1)
代理商 (查詢電話)	合誠汽車有限公司 (Tel: 2216 8228)
主題	檢查及調校大燈光束(燈影)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	接獲日產廠方通知，由日本 Oppama(追浜) 及 Tochigi(栃木) 生產廠房生產之 ARIYA (FE0) 及 LEAF (ZE1)車型，由於測試過程中所使用之檢測儀器”頭燈測試儀”出現故障，導致頭燈瞄準過程測試結果出現垂直偏差。雖然在這種情況下的偏差及影響很小，對夜間能見度或安全性沒有顯著影響，但考慮到可能不符合安全標準，所以決定召回該產品作檢查。
修正行動	調校大燈光束(燈影)
製造日期	2024 - 2025 年
回收行動開始日期	2025 年 12 月 12 日
估計回收行動的完成日期	2030 年 12 月 12 日

受影響車輛:

ARIYA (FE0)

1	JN1TAAFE0Z0140044	2	JN1TAAFE0Z0140051	3	JN1TAAFE0Z0140121
4	JN1TAAFE0Z0140254	5	JN1TAAFE0Z0140255	6	JN1TDNFE0Z0150057

LEAF (ZE1)

1	JN1FAAZE1Z0050736	2	JN1FAAZE1Z0050763	3	JN1FAAZE1Z0050765
4	JN1FAAZE1Z0050885				