

Recall Detail	
編號	10001228
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	E:N1 RS1
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更新儀錶系統軟件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於儀錶控制程式有漏洞，如果在 12V 電池電壓下降的情況下啟動儀錶，儀錶啟動時可能會在寫入總里程的過程中停止，導致寫入失敗，而導致儀錶記憶體中寫入 0 公里。
修正行動	更新儀錶系統軟件
製造日期	2024
回收行動開始日期	3 MAR 2026
估計回收行動的完成日期	2 MAR 2036

VIN:	LVHRS1853R5300163
LVHRS1858R5300157	LVHRS185XR5300175
LVHRS1859R5300362	LVHRS185XR5300192
LVHRS1856R5300237	LVHRS1859R5300183
LVHRS185XR5300239	LVHRS1855R5300200
LVHRS1851R5300243	LVHRS1859R5300202
LVHRS1859R5300233	LVHRS185XR5300208
LVHRS1857R5300263	LVHRS1854R5300186
LVHRS1859R5300264	LVHRS1855R5300150
LVHRS1859R5300247	LVHRS1853R5300261
LVHRS1855R5300262	LVHRS1858R5300210
LVHRS1858R5300269	LVHRS1859R5300216
LVHRS1850R5300265	LVHRS1852R5300221
LVHRS1850R5300234	LVHRS1853R5300258
LVHRS1856R5300156	LVHRS1854R5300222
LVHRS1857R5300246	LVHRS1851R5300226
LVHRS185XR5300158	LVHRS1857R5300215
LVHRS1851R5300159	LVHRS1850R5300220
LVHRS1858R5300160	LVHRS1857R5300229
LVHRS1857R5300151	LVHRS1852R5300235

LVHRS1855R5300245
LVHRS1855R5300214
LVHRS1855R5300259
LVHRS1858R5300207
LVHRS1851R5300260
LVHRS185XR5300242
LVHRS1852R5300266
LVHRS1854R5300267
LVHRS1856R5300268
LVHRS1853R5300230
LVHRS1856R5300240
LVHRS1854R5300236
LVHRS1858R5300238
LVHRS1853R5300244
LVHRS1855R5300231
LVHRS1857R5300232
LVHRS185XR5300256
LVHRS185XR5300385
LVHRS1854R5300298
LVHRS1858R5300322
LVHRS1852R5300316
LVHRS1852R5300302
LVHRS1854R5300303
LVHRS1859R5300295
LVHRS1856R5300304
LVHRS1850R5300296
LVHRS1853R5300308
LVHRS1850R5300380
LVHRS185XR5300189
LVHRS185XR5300371
LVHRS185XR5300323
LVHRS1851R5300386
LVHRS1857R5300389

LVHRS1851R5300355
LVHRS1859R5300359
LVHRS1856R5300349
LVHRS1852R5300350
LVHRS1856R5300352
LVHRS1857R5300344
LVHRS1854R5300379
LVHRS1854R5300382
LVHRS1859R5300345
LVHRS1852R5300381
LVHRS1857R5300277
LVHRS1851R5300095
LVHRS1851R5300209
LVHRS1850R5300184
LVHRS1853R5300180
LVHRS1858R5300188
LVHRS1855R5300181
LVHRS1852R5300185
LVHRS1857R5300182
LVHRS1856R5300190
LVHRS1858R5300191
LVHRS1857R5300313
LVHRS1856R5300318
LVHRS1858R5300305
LVHRS1854R5300320
LVHRS1851R5300324
LVHRS1855R5300326
LVHRS1859R5300328
LVHRS1850R5300329
LVHRS1857R5300280
LVHRS1858R5300272
LVHRS1855R5300293
LVHRS1857R5300294

LVHRS1852R5300297
LVHRS1853R5300325
LVHRS1850R5300301
LVHRS1855R5300312
LVHRS1856R5300187
LVHRS1858R5300319
LVHRS1854R5300141
LVHRS1854R5300124
LVHRS1856R5300111
LVHRS185XR5300113
LVHRS1851R5300114
LVHRS1853R5300115
LVHRS1857R5300117
LVHRS1859R5300118
LVHRS1856R5300092
LVHRS1852R5300090
LVHRS1858R5300093
LVHRS1851R5300100
LVHRS1857R5300134
LVHRS1850R5300136
LVHRS1855R5300097
LVHRS1851R5300145
LVHRS1854R5300138
LVHRS1856R5300139
LVHRS1859R5300149
LVHRS1853R5300146
LVHRS1857R5300148
LVHRS1858R5300143
LVHRS1852R5300140
LVHRS1856R5300142
LVHRS1855R5300147
LVHRS1856R5300366
LVHRS1859R5300135

LVHRS1857R5300103
LVHRS1857R5300098
LVHRS1850R5300105
LVHRS1859R5300104
LVHRS1854R5300107
LVHRS1854R5300091
LVHRS1856R5300108
LVHRS1854R5300110
LVHRS1858R5300112
LVHRS1850R5300119
LVHRS1855R5300102
LVHRS1855R5300357
LVHRS1852R5300347
LVHRS185XR5300354
LVHRS1852R5300364
LVHRS1858R5300353
LVHRS1853R5300356
LVHRS1858R5300370
LVHRS1850R5300377
LVHRS1858R5300367
LVHRS1857R5300358
LVHRS1850R5300346
LVHRS1855R5300360
LVHRS1852R5300333
LVHRS1854R5300365
LVHRS185XR5300306
LVHRS1855R5300343
LVHRS1851R5300369
LVHRS1853R5300373
LVHRS1855R5300374
LVHRS1857R5300375
LVHRS1859R5300376
LVHRS1856R5300335

LVHRS185XR5300337
LVHRS1859R5300331
LVHRS1851R5300338
LVHRS1853R5300339
LVHRS1850R5300363
LVHRS1857R5300361
LVHRS1852R5300283
LVHRS1856R5300285
LVHRS1851R5300274
LVHRS1853R5300311
LVHRS1859R5300314
LVHRS1850R5300315
LVHRS1854R5300317
LVHRS1856R5300321
LVHRS1857R5300327
LVHRS1854R5300270
LVHRS1855R5300276
LVHRS1859R5300278
LVHRS1851R5300341
LVHRS1859R5300281
LVHRS1854R5300401
LVHRS1850R5300282
LVHRS1856R5300271
LVHRS1858R5300286
LVHRS1851R5300288
LVHRS1853R5300289
LVHRS185XR5300287
LVHRS1853R5300275
LVHRS185XR5300290
LVHRS1851R5300291
LVHRS1853R5300292
LVHRS1859R5300300
LVHRS185XR5300273

LVHRS1850R5300279
LVHRS1856R5300495
LVHRS1858R5300434
LVHRS1851R5300422
LVHRS1854R5300429
LVHRS1856R5300447
LVHRS1857R5300442
LVHRS1850R5300489
LVHRS1853R5300504
LVHRS1857R5300490
LVHRS1851R5300503
LVHRS1859R5300491
LVHRS1852R5300493
LVHRS185XR5300399
LVHRS1854R5300494
LVHRS1858R5300420
LVHRS1858R5300496
LVHRS1853R5300454
LVHRS1857R5300456
LVHRS1858R5300451
LVHRS1850R5300458
LVHRS1859R5300460
LVHRS1852R5300462
LVHRS1854R5300463
LVHRS1856R5300464
LVHRS1853R5300471
LVHRS1855R5300472
LVHRS185XR5300502
LVHRS1850R5300492
LVHRS1851R5300436
LVHRS1851R5300310
LVHRS1856R5300402
LVHRS1858R5300403

LVHRS1856R5300416
LVHRS1859R5300393
LVHRS185XR5300404
LVHRS1851R5300405
LVHRS1857R5300408
LVHRS1859R5300409
LVHRS1855R5300410
LVHRS1859R5300412
LVHRS1857R5300392
LVHRS1854R5300432
LVHRS1859R5300426
LVHRS1850R5300427
LVHRS1853R5300437
LVHRS185XR5300421
LVHRS1853R5300423
LVHRS1857R5300439
LVHRS1855R5300438
LVHRS1859R5300443
LVHRS1853R5300440
LVHRS1855R5300441
LVHRS1850R5300444
LVHRS1854R5300446
LVHRS1858R5300448
LVHRS1855R5300391
LVHRS1858R5300417
LVHRS1857R5300473
LVHRS1855R5300424
LVHRS1857R5300425
LVHRS1852R5300428
LVHRS1852R5300431
LVHRS1856R5300433
LVHRS1850R5300430
LVHRS185XR5300435

LVHRS1852R5300445
LVHRS185XR5300449
LVHRS1853R5300390
LVHRS1850R5300475
LVHRS1853R5300485
LVHRS1851R5300484
LVHRS1854R5300396
LVHRS185XR5300452
LVHRS1859R5300474
LVHRS1854R5300477
LVHRS1852R5300476
LVHRS1858R5300479
LVHRS1854R5300480
LVHRS185XR5300483
LVHRS1859R5300488
LVHRS185XR5300497
LVHRS1858R5300501
LVHRS1851R5300453
LVHRS1854R5300284
LVHRS1856R5300478
LVHRS1855R5300388
LVHRS1854R5300348
LVHRS1858R5300336
LVHRS185XR5300340
LVHRS1854R5300351
LVHRS1854R5300334
LVHRS185XR5300368
LVHRS1856R5300383
LVHRS1858R5300384
LVHRS1853R5300342
LVHRS1850R5300332
LVHRS1857R5300330
LVHRS1852R5300378

LVHRS1850R5300413
LVHRS1851R5300372
LVHRS1852R5300395
LVHRS1854R5300415
LVHRS1852R5300400
LVHRS1853R5300406
LVHRS1855R5300407
LVHRS1856R5300397
LVHRS185XR5300418
LVHRS1858R5300398
LVHRS1857R5300411
LVHRS1852R5300414
LVHRS1851R5300419
LVHRS1850R5300394
LVHRS1855R5300486
LVHRS1853R5300387
LVHRS1854R5300205
LVHRS1850R5300170
LVHRS1853R5300177
LVHRS1857R5300179
LVHRS1858R5300174
LVHRS1855R5300178
LVHRS1852R5300171
LVHRS1854R5300155
LVHRS185XR5300161
LVHRS1859R5300152
LVHRS1852R5300154
LVHRS1850R5300167
LVHRS1856R5300481
LVHRS1851R5300176
LVHRS1852R5300168
LVHRS1851R5300193
LVHRS1853R5300194

LVHRS1855R5300195
LVHRS1857R5300196
LVHRS1859R5300197
LVHRS1850R5300198
LVHRS1852R5300199
LVHRS1857R5300201
LVHRS1850R5300203
LVHRS1852R5300204
LVHRS1856R5300206
LVHRS1851R5300307
LVHRS1856R5300173
LVHRS1856R5300500
LVHRS1857R5300506
LVHRS1859R5300507
LVHRS1858R5300465
LVHRS185XR5300466
LVHRS1851R5300467
LVHRS1853R5300468
LVHRS1855R5300469
LVHRS1856R5300450
LVHRS1855R5300455
LVHRS1852R5300459
LVHRS1859R5300457
LVHRS1851R5300470
LVHRS1854R5300172
LVHRS1853R5300499
LVHRS1857R5300165
LVHRS1858R5300482
LVHRS1855R5300505
LVHRS1850R5300508
LVHRS1852R5300509
LVHRS1850R5300461
LVHRS1857R5300487

LVHRS1851R5300162
LVHRS1850R5300153
LVHRS1859R5300166
LVHRS1854R5300169
LVHRS1855R5300164
LVHRS1855R5300309
LVHRS1851R5300498
LVHRS1856R5300299
LVHRS1859R5300099
LVHRS1850R5300122
LVHRS1853R5300096
LVHRS1853R5300101
LVHRS1852R5300106
LVHRS1858R5300109
LVHRS185XR5300094
LVHRS1855R5300116
LVHRS1857R5300120
LVHRS1856R5300125
LVHRS185XR5300127
LVHRS1853R5300129
LVHRS1852R5300123
LVHRS1858R5300126
LVHRS1859R5300121
LVHRS1851R5300128
LVHRS185XR5300211
LVHRS1855R5300133
LVHRS185XR5300130
LVHRS1852R5300137
LVHRS1851R5300131
LVHRS1853R5300132
LVHRS1858R5300241
LVHRS1852R5300249
LVHRS1850R5300251

LVHRS1851R5300257
LVHRS1854R5300219
LVHRS1850R5300248
LVHRS1859R5300250
LVHRS1850R5300217
LVHRS1852R5300218
LVHRS1858R5300224
LVHRS1853R5300227
LVHRS1856R5300223
LVHRS185XR5300225
LVHRS1851R5300212
LVHRS1853R5300213
LVHRS1855R5300228
LVHRS1854R5300253
LVHRS1858R5300255
LVHRS1856R5300254
LVHRS1852R5300252