

安全召回詳情

編號	10001234
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	G-Class with EQ Technology/ 465
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171
主題	輪胎螺栓變異 (4090108)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： (1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或客戶服務專線 (2504 6140) 查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	作為持續監測的一部分，我們發現某部分車輛之輪胎螺栓的連接很遺憾地可能不符合要求。在這種情況下，螺栓與輪胎之間的連接或可能會隨著時間和使用而在車輛行駛過程中鬆開。因此，不能排除這可能會增加發生事故的風險。
修正行動	作為預防措施，我們將更換受影響車輛上的輪胎螺栓。
製造日期	2024年7月1日至2025年8月22日
召回行動開始日期	2026年4月17日
估計召回行動的完成日期	2027年12月31日

1

W1N4656002X011414

2

W1N4656002X013036

3	W1N4656002X013289
4	W1N4656002X013324
5	W1N4656002X014893
6	W1N4656002X015556
7	W1N4656002X015875
8	W1N4656002X015904
9	W1N4656002X016287
10	W1N4656002X016346
11	W1N4656002X016474
12	W1N4656002X016628
13	W1N4656002X028363
14	W1N4656002X028398
15	W1N4656002X028503
16	W1N4656002X029054
17	W1N4656002X029286
18	W1N4656002X044279
19	W1N4656002X044751
20	W1N4656002X050418
21	W1N4656002X051998
22	W1N4656002X052100
23	W1N4656002X052307
24	W1N4656002X052374
25	W1N4656002X052424
26	W1N4656002X052530
27	W1N4656002X052543
28	W1N4656002X052604
29	W1N4656002X052618
30	W1N4656002X052776
31	W1N4656002X052833
32	W1N4656002X052974
33	W1N4656002X054513
34	W1N4656002X056739
35	W1N4656002X057036
36	W1N4656002X057319
37	W1N4656002X058381
38	W1N4656002X058600
39	W1N4656002X058626
40	W1N4656002X058756
41	W1N4656002X059024

42	W1N4656002X059369
43	W1N4656002X059886
44	W1N4656002X061438