

## 安全召回詳情

編號	<b>10000143</b>
製造商	豐田
車輛類別	小巴/ 巴士
型號	Coaster
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換轉向節
進度	<b>進行中</b>
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	轉向節可能出現裂痕
修正行動	更換轉向節及相關部件
製造日期	2003 年 1 月 ~ 2004 年 3 月
回收行動開始日期	2004 年 9 日
估計回收行動的完成日期	2013 年 12 月

1	BB42-0001066
2	BB42-0001092
3	BB42-0001706
4	BB42-0002309
5	BB42-0002369
6	BB42-0002562
7	BB42-0002605
8	BB42-0002633
9	BB42-0003097
10	HZB50-0001253
11	HZB50-0001277
12	HZB50-0002371
13	HZB50-0003384
14	HZB50-0003845
15	JT743BB4207000012
16	JT743BB42070000513
17	JT743BB42070000684
18	JT743BB42070000699
19	JT743BB4207001286
20	JT743BB4207001499
21	JT743BB4207001520
22	JT743BB5008000027
23	JT743BB50080000221
24	JT743BB50080000403

25	JT743PB5108000930
26	JT743PB5108001507
27	JT743PB5108001897
28	JT743PB5108002999
29	JT743PB5108003027
30	JT743PB5108003080
31	JT743PB5108003115
32	JTGFG518X07000136
33	JTGFG518X04000083
34	JTGFG418302000184