

安全召回詳情	
編號	10000265
製造商	福特
車輛類別	私家車
型號	Explorer
代理商 (查詢電話/電郵)	英之傑遠東有限公司 (Tel: 25524032 / fordservice@inchcapemotors.com.hk)
主題	修正改良車速控制系統裝置。
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	引擎室內之車速控制止動器可能因發熱，冒煙，燃燒而引發引擎室起火之風險。
修正行動	檢查，更換改良車速控制止動器及電線線插。
製造日期	1998 年至 2002 年
回收行動開始日期	2008 年 5 月 18 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 12 月 31 日

1	1LNLM81W2SY740278
2	1FMZU34E3WZA35487
3	1FMZU34E1WZA72876
4	1FMZU34E9WZA84337
5	1FMZU34X0WZA84860
6	1FMZU34E8WZA84863
7	1FMZU34E1WZA35486
8	1LNLM82W2VY702424
9	1LNLM82W7VY691498
10	1FMZU34E0WZA73002
11	1FMZU34E4WZA84861
12	1FMZU34E6WZA84862
13	1FMZU34X5WZA84336