

安全召回詳情

編號	10000275
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Yaris
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	隔音塑膠綿 - 前座預索式安全帶
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	當汽車遇到猛烈撞擊而引發安全帶預索功能啟動時，所產生的高溫氣體可能會損壞位於中間柱位底部的隔音綿。在嚴重的情況下，該隔音綿可能會被燃燒。
修正行動	移除位於中間柱位底部的隔音綿
製造日期	2005 年 8 月 ~ 2007 年 4 月
回收行動開始日期	2009 年 2 月
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTDKW923002000491
2	JTDKW923002002385
3	JTDKW923005000425
4	JTDKW923005012686
5	JTDKW923005020948
6	JTDKW923005043131
7	JTDKW923005045476
8	JTDKW923100005064
9	JTDKW923100006909
10	JTDKW923100006926
11	JTDKW923100007168
12	JTDKW923100007347
13	JTDKW923102006865
14	JTDKW923102010799
15	JTDKW923105017413
16	JTDKW923105017637
17	JTDKW923105017671
18	JTDKW923105020568
19	JTDKW923105057409
20	JTDKW923200006627
21	JTDKW923200007213
22	JTDKW923200008152
23	JTDKW923205018215
24	JTDKW923205040859
25	JTDKW923205041168

26	JTDKW923300002702
27	JTDKW923302006107
28	JTDKW923305018000
29	JTDKW923305048517
30	JTDKW923400001039
31	JTDKW923405002887
32	JTDKW923405026025
33	JTDKW923500001731
34	JTDKW923500001907
35	JTDKW923505000341
36	JTDKW923505007614
37	JTDKW923505011145
38	JTDKW923505034666
39	JTDKW923600009191
40	JTDKW923602000608
41	JTDKW923602004545
42	JTDKW923602006411
43	JTDKW923605008111
44	JTDKW923700001164
45	JTDKW923700002444
46	JTDKW923700007191
47	JTDKW923700011970
48	JTDKW923702003310
49	JTDKW923702010614
50	JTDKW923705004813

51	JTDKW923705017626
52	JTDKW923705061335
53	JTDKW923800001285
54	JTDKW923800001755
55	JTDKW923800002680
56	JTDKW923802002070
57	JTDKW923802003798
58	JTDKW923802008001
59	JTDKW923802012405
60	JTDKW923805007185
61	JTDKW923805014931
62	JTDKW923805017408
63	JTDKW923805019675
64	JTDKW923902006659
65	JTDKW923902010209
66	JTDKW923905000181
67	JTDKW923905000195
68	JTDKW923905013190
69	JTDKW923905042222
70	JTDKW923X00001028
71	JTDKW923X00006892
72	JTDKW923X05000660
73	JTDKW923X05003736
74	JTDKW923X05004594
75	JTDKW923X05045453