

安全召回詳情

編號	10000295
製造商	FERRARI
車輛類別	私家車
型號	355
代理商 (查詢電話)	快意汽車有限公司 (Tel: 2870 8821)
主題	燃油分配器模塊更換
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛製造商發現於生產過程有誤，可能導致燃油供給系統的分配器模塊連接管路被劃破，從而引起燃油泄漏。
修正行動	替換燃油分配器模塊及有關燃油管道及接駁配件。
製造日期	1994 年
回收行動開始日期	2010 年 1 月 11 日
估計回收行動的完成日期	2010 年 12 月 31 日

1	ZFFKZ64C000102427
2	ZFFKZ64C000102645
3	ZFFKZ64C000102658
4	ZFFKZ64C000102684
5	ZFFKZ64C000102723
6	ZFFKZ64C000102751
7	ZFFKZ64C000102752
8	ZFFKZ64C000103256
9	ZFFKZ64C000103267
10	ZFFKZ64C000103281
11	ZFFKZ64C000103615
12	ZFFKZ64C000104308
13	ZFFKZ64C000104335
14	ZFFKZ64C000104558
15	ZFFKZ64C000104623
16	ZFFKZ64C000104648
17	ZFFKZ64C000104665
18	ZFFKZ64C000104691
19	ZFFKZ64C000104832
20	ZFFKZ64C000104895
21	ZFFKZ64C000105028
22	ZFFKZ64C000105072
23	ZFFKZ64C000105089

24	ZFFKZ64C000105283
25	ZFFKZ64C000105303
26	ZFFKZ64C000105622
27	ZFFKZ64C000105906
28	ZFFKZ64C000106310
29	ZFFKZ64C000106324
30	ZFFKZ64C000106374
31	ZFFKZ64C000106559
32	ZFFKZ64C000107118
33	ZFFKZ64C000107447
34	ZFFKZ64C000108030
35	ZFFKZ64C000108844
36	ZFFKZ64C000109121
37	ZFFKZ64C000109349
38	ZFFKZ64C000109725
39	ZFFKZ64C000109826
40	ZFFKZ64C000110041
41	ZFFKZ64C000110076
42	ZFFKZ64C000110603
43	ZFFKZ64C000110746
44	ZFFKZ64C000110748
45	ZFFKZ64C000111254
46	ZFFKZ64C000111267

47	ZFFKZ64C000111341
48	ZFFKZ64C000111423
49	ZFFKZ64C000111470
50	ZFFKZ64C000111563
51	ZFFKZ64C000111657
52	ZFFKZ64C000111731
53	ZFFKZ64C000112331
54	ZFFKZ64C000112347
55	ZFFKZ64C000112408
56	ZFFKZ64C000112423
57	ZFFKZ64C000112436
58	ZFFKZ64C000112622
59	ZFFKZ64C000112820
60	ZFFKZ64C000112869
61	ZFFKZ64C000113076
62	ZFFKZ64C000113708