

安全召回詳情

編號	10000311
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	LS460 / LS460L / LS600hL
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	軟盤控制電腦
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	汽車轉彎後急速回直時，車輪如常回正，而軟盤則略有偏差。
修正行動	更換軟盤控制電腦
製造日期	2009年9月 ~ 2010年5月
回收行動開始日期	2010年6月
估計回收行動的完成日期	2012年12月

1	JTHBL46F405044734
2	JTHGL46F305003520
3	JTHDU46F305010855
4	JTHDU46FX05010898
5	JTHGL46F405038213
6	JTHGL46F205038243
7	JTHGL46F905039230