

安全召回詳情

編號	10000312
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Corolla
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換前座乘客的安全氣囊內之化學物質
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	不適用
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於前座乘客的安全氣囊內可用作產生氣體之化學物質不足，令氣囊未能完全充氣，從而導致其保護性相對減低。
修正行動	更換前座乘客的安全氣囊內之化學物質
製造日期	2000年8月 ~ 2000年12月
回收行動開始日期	2010年7月
估計回收行動的完成日期	2016年12月