

## 安全召回詳情

編號	<b>10000315</b>
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	LS460 / LS460L / LS600hL
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2305 5678)
主題	更換引擎活門彈簧
進度	<b>進行中</b>
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	引擎內之活門彈簧於生產期間混有雜質，令活門彈簧之耐用性下降，影響引擎馬力輸出。
修正行動	更換引擎活門彈簧
製造日期	2005 年 8 月至 2008 年 9 月
回收行動開始日期	2010 年 7 月 19 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTHDU46F305007244
2	JTHDU46F505001400
3	JTHDU46F705006114
4	JTHDU46FX05006186
5	JTHBL46F105083474
6	JTHBL46F405035144
7	JTHBL46F505079945
8	JTHBL46F705014076
9	JTHGL46F005000655
10	JTHGL46F005004558
11	JTHGL46F105002818
12	JTHGL46F105002849
13	JTHGL46F105003855
14	JTHGL46F105003984
15	JTHGL46F105022065
16	JTHGL46F205002052
17	JTHGL46F205002990
18	JTHGL46F205011916
19	JTHGL46F205021328
20	JTHGL46F305003159
21	JTHGL46F305006580
22	JTHGL46F305007325
23	JTHGL46F405000979
24	JTHGL46F405004840
25	JTHGL46F405008970
26	JTHGL46F405012047
27	JTHGL46F405018849
28	JTHGL46F405023131

29	JTHGL46F405023369
30	JTHGL46F405028877
31	JTHGL46F505002594
32	JTHGL46F505020500
33	JTHGL46F505023008
34	JTHGL46F605002233
35	JTHGL46F605002376
36	JTHGL46F605012115
37	JTHGL46F705015539
38	JTHGL46F805004680
39	JTHGL46F805021253
40	JTHGL46F805022113
41	JTHGL46F905002176
42	JTHGL46F905002260
43	JTHGL46F905003294
44	JTHGL46F905004719
45	JTHGL46F905007054
46	JTHGL46F905012318
47	JTHGL46F905020368
48	JTHGL46FX05002879
49	JTHGL46FX05009637
50	JTHGL46FX05012182