

安全召回詳情

編號	10000319
製造商	FERRARI
車輛類別	私家車
型號	458 Italia
代理商 (查詢電話)	快意汽車有限公司 (Tel: 2870 8821)
主題	更換後輪胎隔熱罩
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於固定後輪胎隔熱罩粘合劑不合規格，於持續極端高熱的行车情況下，可能導致組件所使用的粘合劑過熱冒煙，甚至燃著起火，導致車輛無法操控。
修正行動	更換後輪胎隔熱罩，去除膠水和舊固定零件，並只採用全新機械式固定件安裝隔熱罩。
製造日期	2010
回收行動開始日期	2010年9月6日
估計回收行動的完成日期	2010年10月31日

1	ZFF67NHC000174106
2	ZFF67NHC000174218
3	ZFF67NHC000174366
4	ZFF67NHC000174367
5	ZFF67NHC000174368
6	ZFF67NHC000174518
7	ZFF67NHC000174808