

安全召回詳情

編號	10000326
製造商	鈴木汽車
車輛類別	私家車
型號	Swift RS413/415/416 , SX4 RW415/420
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	更換左右倒後鏡座螺絲
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因左右倒後鏡座螺絲沒有黏著劑，當行車時螺絲有機會因為振動而不牢固，最終可能導致倒後鏡能見度降底。
修正行動	更換左右倒後鏡座螺絲。
製造日期	2007年 - 2009年
回收行動開始日期	2010年10月26日
估計回收行動的完成日期	2011年12月31日

1	JSAEZC11S00550858
2	JSAEZC11S00550871
3	JSAEZC11S00550886
4	JSAEZC11S00550894
5	JSAEZC11S00550921
6	JSAEZC11S00550941
7	JSAEZC11S00550954
8	JSAEZC21S00555839
9	JSAEZC21S00555944
10	JSAEZC21S00556046
11	JSAEZC21S00557377
12	JSAEZC21S00558140
13	JSAEZC21S00558222
14	JSAEZC31S00204626
15	JSAEZC31S00204631
16	JSAEZC31S00204645
17	JSAEZC31S00204772
18	JSAEZC31S00204856
19	JSAEZC31S00204858
20	JSAEZC31S00204864
21	JSAEZC31S00204866
22	JSAGYB11S00100062
23	JSAGYB11S00100070
24	JSAGYB11S00100071

25	JSAGYB11S00100072
26	JSAGYB11S00100075
27	JSAGYB11S00100079
28	JSAGYB11S00100081
29	JSAGYB11S00100083
30	JSAGYB11S00100084
31	JSAGYB11S00100086
32	JSAGYB11S00100091
33	JSAGYB11S00100092
34	JSAGYB11S00100094
35	JSAGYB11S00100102
36	JSAGYB11S00100104
37	JSAGYB41S00101857
38	JSAGYB41S00101858
39	JSAGYB41S00101859
40	JSAGYB41S00101860
41	JSAGYB41S00101861
42	JSAGYB41S00101862
43	JSAGYB41S00101863
44	JSAGYB41S00101864
45	JSAGYC11S00200001
46	JSAGYC11S00200002
47	JSAGYC11S00200003
48	JSAGYC11S00200005

49	JSAGYC11S00200009
50	JSAGYC11S00200010
51	JSAGYC11S00200011
52	JSAGYC11S00200012
53	JSAGYC11S00200013
54	JSAGYC11S00200014