

安全召回詳情	
編號	10000349
製造商	福特
車輛類別	輕型貨車
型號	Transit
代理商 (查詢電話/電郵)	世譽汽車有限公司 (Tel: 28205151 / fordservice@futuremotors.com.hk)
主題	檢查引擎室冷卻軟喉。
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	引擎冷卻軟水管有機會接觸及磨擦電油管而導致冷卻軟水管磨損，引擎可能因此而失水及導致引擎熱度過高。
修正行動	加裝電油管固定夾。
製造日期	2009 年至 2010 年
回收行動開始日期	2011 年 6 月 20 日
估計回收行動的完成日期	2019 年 12 月 31 日

1	WF0FXXXTFFAJ41536
2	WF0NXXXTTFN9P86809
3	WF0XXXXTTFXAL59894
4	WF0XXXXTTFXAL59950