

安全召回詳情

編號	10000372
製造商	福士
車輛類別	私家車
型號	Polo
代理商 (查詢電話)	大眾汽車香港有限公司
主題	檢查安全氣袋線束
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	配置後排側安全氣袋出現安裝問題，引致車輛後方當受到側面撞擊時，有關氣袋彈出的時間會有所延誤，未能對車內乘客提供最大保護效能。
修正行動	受影響車輛需進行安全氣囊插頭維修
製造日期	2006
回收行動開始日期	2011 年 11 月 1 日
估計回收行動的完成日期	2012 年 12 月 31 日

1	WVWZZZ9NZ6Y166249	23	WVWZZZ9NZ6Y189760
2	WVWZZZ9NZ6Y166320	24	WVWZZZ9NZ6Y189794
3	WVWZZZ9NZ6Y182172	25	WVWZZZ9NZ6Y189906
4	WVWZZZ9NZ6Y182824	26	WVWZZZ9NZ6Y190205
5	WVWZZZ9NZ6Y183587	27	WVWZZZ9NZ6Y192165
6	WVWZZZ9NZ6Y183626	28	WVWZZZ9NZ6Y193503
7	WVWZZZ9NZ6Y183751	29	WVWZZZ9NZ6Y195207
8	WVWZZZ9NZ6Y183764	30	WVWZZZ9NZ6Y195230
9	WVWZZZ9NZ6Y184595		
10	WVWZZZ9NZ6Y184849		
11	WVWZZZ9NZ6Y185477		
12	WVWZZZ9NZ6Y185499		
13	WVWZZZ9NZ6Y187938		
14	WVWZZZ9NZ6Y188439		
15	WVWZZZ9NZ6Y188578		
16	WVWZZZ9NZ6Y188634		
17	WVWZZZ9NZ6Y188879		
18	WVWZZZ9NZ6Y188915		
19	WVWZZZ9NZ6Y188969		
20	WVWZZZ9NZ6Y189019		
21	WVWZZZ9NZ6Y189192		
22	WVWZZZ9NZ6Y189256		