

安全召回詳情

編號	10000475
製造商	林寶堅尼
車輛類別	私家車
型號	Gallardo
代理商 (查詢電話)	29292919
主題	碳陶剎車碟緊固件更換
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	如果曾用於鹽度極高的環境,車輛上用於將轉子固定到金屬靜電旋杯上的不銹鋼螺釘可能會產生應力腐蝕開裂,從而無法正常發揮功用
修正行動	檢查不銹鋼螺釘,不合規格便須要更換
製造日期	Model Year 2007 – 2009 (VIN: LA04413 – LA08928)
回收行動開始日期	2014年4月
估計回收行動的完成日期	2014年12月

1	ZHWGE22TX7LA05132	25	
2	ZHWGE43T68LA05446	26	
3	ZHWGE43T98LA05621	27	
4	ZHWGE43T08LA05765	28	
5	ZHWGE43TX8LA06325	29	
6	ZHWGE43T18LA06598	30	
7	ZHWGE43T08LA06818	31	
8	ZHWGE43T78LA06850	32	
9	ZHWGE43T18LA06925	33	
10	ZHWGE54T69LA07347	34	
11	ZHWGE54T19LA08566	35	
12		36	
13		37	
14		38	
15		39	
16		40	
17		41	
18		42	
19		43	
20		44	
21		45	
22		46	
23		47	
24		48	