

## 安全召回詳情

編號	<b>10000476</b>
製造商	林寶堅尼
車輛類別	私家車
型號	Murcielago
代理商 (查詢電話)	29292919
主題	碳陶剎車碟緊固件更換
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	如果曾用於鹽度極高的環境,車輛上用於將轉子固定到金屬靜電旋杯上的不銹鋼螺釘可能會產生應力腐蝕開裂,從而無法正常發揮功用
修正行動	檢查不銹鋼螺釘,不合規格便須要更換
製造日期	Model Year 2006 – 2010 (VIN: LA01713 – LA04099)
回收行動開始日期	2014年4月
估計回收行動的完成日期	2014年12月

1	ZHWBE37S07LA02374	25	
2	ZHWBE37S07LA02393	26	
3	ZHWBE37S08LA02839	27	
4	ZHWBE37S08LA02767	28	
5	ZHWBE37S08LA03143	29	
6	ZHWBE47S09LA03417	30	
7	ZHWBE37S09LA03518	31	
8	ZHWBE37SX9LA03691	32	
9	ZHWBE81H1ALA03903	33	
10	ZHWBE81H1ALA03920	34	
11		35	
12		36	
13		37	
14		38	
15		39	
16		40	
17		41	
18		42	
19		43	
20		44	
21		45	
22		46	
23		47	
24		48	